

الغذاء الصناعي وكيفية تحضيره

خطوات تصنیع العلیقة

من الامور المهمة التي يجب تحديدها قبل تصنیع اي علائق هي الاعتماد الفعلى على:

أولاً- تحليل المواد الاولية لمكونات العلیقة لها ومثالها الحنطة والشعير والمساحيق البروتینية وغيرها.

ثانياً- عملية خلط المكونات وطبخها مع اضافة الماء بنسبة 35-50% لغرض اعداد المكونات ومزجها.

ثالثاً- عملية التشكيل او ما يسمى التصبيح حيث تجري هذه العملية محلياً بطرقين:

1- استخدام ثرامة اللحم المنزليه لتشكيل مصبوعات العلف وتستخدم هذه على نطاق مختبرى وتجريبي في المختبرات.

2- تستخدم في المزارع الصغيرة مكابس تصنیع الرشتة او ما يسمى الشعرية او المعکرونية ايضاً على نطاق محلي تغطي احتياجات المزارع التي تعتمد على التصنیع المحلي .

3- على النطاق التجارى تجهز المعامل بخطوات تصنیعية متكاملة وتكون شبه مغلقة تبدأ من عملية الاستلام والغربلة لإزالة الشوائب ثم تجري عملية الجرش والخلط ومن ثم عملية طبخ المكونات تليها عملية التصبيح التي تجري اما بالبخار او الطبخ بالماء الساخن بعد ان يتم حساب كمية الماء اللازم اضافتها للمواد العلفية او الخلطة ثم تجري عملية خلط جيد للحصول على عجينة متجانسة تسهل تشكيلها ثم يتم نقلها الى اماكن التصبيح أما عملية الطبخ بالبخار والتي يطلق عليها عملية البثق تجري بتسليط البخار الساخن على مكونات العلیقة مع الخلط واثناء عملية التشكيل تسمح هذه الطريقة بتمدد المادة العلفية نتيجة تشبعها بالبخار وجلتة المواد النشوية ثم تجري عملية تشكيل هذه المكونات من خلال اماكن الباثفات.

رابعاً- عملية التبريد والتي لها اهمية في ايقاف عملية الطبخ ومنع حدوث التغيرات غير المرغوبة في المصبوعات ومنها:

1- ظهور الطعم المحروق الشيatic في العلائق.

2- زيادة اللون الداكن للعلائق وبالتالي تصبح غير منساغة من قبل الاسماك لأنه اللون الداكن للمصبوعات قد لا تميزه الاسماك عن القاع فيحصل هدر في العلائق.

لذلك تجري عملية التبريد باستخدام العديد من الاجهزه الخاصة بتبريد العلائق او من خلال نشر العلف في الاماكن الظلليلة أو باستخدام المراوح لعملية التجفيف.

الملحقات الثانوية المتواجدة في معامل تصنيع الاعلاف السمكية:

1- حافظات رذاذ الزيوت: قد تحتاج بعض التجارب انتاج اعلاف ذات نسبة دهون مرتفعة وان وجود هذه النسبة اثناء عملية الطبخ والتصبيع سوف تسبب مشاكل من انفصال الدهن عن مكونات العلائق لذلك تجهز العلف بحافظات الزيت حيث يتم اضافة الزيت بعد عمليات التصبيع على هيئة رذاذ حيث تتناثر مصبوعات منخفضة الدهون في البداية وهذه المصبوعات يمكن خزنها لفترات طويلة بسبب قلة نسبة الدهون وعند الحاجة يتم اضافة الدهن اليها على شكل رذاذ قبل عملية التعليب وحسب الحاجة.

2- الطباخات: تستخدم في معالجة بعض المنتجات الثانوية مثل كيك فول الصويا او كيك القطن حيث تحتاج الى معاملات حرارية قبل خلطها مع المكونات الرئيسية في العلائق.

3- مراجل بخارية: تستخدم في بعض المعامل وتكون مهمة حيث تولد ضغط بخار بحدود 1-1.5 طن بالساعة .

4- المجمدات: تحتاج بعض المعامل الى اماكن تجميد للعلائق وخصوصاً المعامل التي تستخدم العلائق الرطبة التي تحتاج الى خزن بالتجميد حيث ان رطوبة العلائق تعمل على خفض العمر الخزني لها من خلال مهاجمتها من قبل الاحياء المجهرية والتي تسبب تلف وفساد تلك العلائق لذلك يفضل خزنها بالتجميد.

5- المقرمشات: تجهز بعض معامل الاعلاف بمقرمشات وهذه تتواجد في المعامل العاملة على نطاق تجاري وسيادي لتصنيع علائق اسماك الزينة.

6- الغرابيل: تجهز بعض المعامل بغرابيل او ما تسمى بالمناخل لغربلة المصبعات والمقرمشات من اجل تجانسها وعزل الاحجام الكبيرة منها باتجاه والاحجام الصغيرة باتجاه اخر.

7- اكياس التعبئة: تجرى في معامل الاعلاف عملية التعبئة والخياطة للاكياس باحجام مختلفة منها (20 كيلو و 50 كيلو و 100 كيلو) حيث تعبأ الاكياس بعد تجهيزها لغرض الخزن ويتم الاستعانة بمكائن خياطة لغرض قفل وخياطة تلك الاكياس.