

جامعة تكريت

كلية الزراعة

قسم المكنان و الالات الزراعية

المادة الرسم الصناعي

المرحلة الثانية

قسم المكنان والالات الزراعية / الفصل الاول

مدرس المادة : أ.م.د.ثائر تركي عبد الكريم

المصادر

١ . الرسم الفني للمعدات الثقيلة / المملكة العربية السعودية

٢ . الرسم الفني / ميكانيكا الانتاج / المملكة العربية السعودية

٣ . الرسم الفني للتبريد وتكييف الهواء / المملكة العربية السعودية

٤ . الرسم الفني في تخصص تقنية اللحام / المملكة العربية السعودية





الرسم الصناعي ٣ / د. ثائر تركي عبد الكريم

المحاضرة الثالثة





الرموز الفنية ٢

رسم البرشام Rivets

يستخدم البرشام لتثبيت ووصل العناصر مع بعضها نهائياً حيث يصبح فكها صعباً دون إتلاف أحدها و هو شائع الاستعمال بالنسبة للتبريد و التكييف في تصميم و تركيب المجاري الهوائية التي ستراها لاحقاً . و بين الجدول التالي (٦ - ٤) أنواع البرشام و كيفية رسمها

جدول (٦ - ٤): رسم البرشام			
نوع البرشام	الرسم الهندسي	الرمز التركيبي في الورشة	الرمز التركيبي في ميدان العمل
برشام ذو رأس إسطواني سطح أو محدب		+	
برشام ذو رأس مخروطي غاطس من جهة و إسطواني مسطح أو محدب من الجهة الأخرى		* أو	

جدول (٦ - ٤): رسم البرشام (تابع)


نوع البرشام	الرسم الهندسي	الرمز التركيب في الورشة	الرمز التركيب في ميدان العمل
برشام ذو رأس مخروطي غاطس مسطح أو محدب من الجهتين		*	⊛
برشام أحواف يستخدم للألواح المعدنية الرقيقة والورق والجلد		—	—
البرشام المحشو أو الخفي يستخدم للأماكن التي لا يمكن الوصول إليها إلا من جهة واحدة		—	—
البرشام الأعمى والذي يستخدم للأماكن التي لا يمكن الوصول إليها إلا من جهة واحدة		—	—

رسم وصلات اللحام Welding joints

للحام أهمية كبيرة في مجال التبريد و التكييف حيث يستخدم لوصل الأنابيب النحاسية (أو الفولاذية) أو للمجاري الهوائية بواسطة سبيكة لحام معدنية سهلة الانصهار. و يبين الجدول التالي رموز مختلف أنواع اللحام ، جدول (٦- ٥):


جدول (٦- ٥): رسم اللحام ورموزه		
الرمز	الشكل	نوع اللحام
∩		درزة لحام على حافظين متبطين
		درزة لحام على حافظين مستويين
V		درزة لحام شكل حرف V
∇		درزة لحام شكل نصف حرف V
Y		درزة لحام شكل حرف Y
∩		درزة لحام شكل نصف حرف Y
U		درزة لحام شكل حرف U
U		درزة لحام شكل نصف حرف U أو J
∟		درزة لحام زاوية
□		درزة لحام دائرية
○		اللحام النقطي

و توضع هذه الرموز على الرسم الهندسي في المكان الذي وقع فيه اللحام كما التالي:



شكل (٦-٩)


















أمثلة :



شكل (٦-١٠)

رسم النوابض (الزنبرك) Springs









النابض أو الزنبرك هو عنصر ميكانيكي شائع الاستخدام في التركيبات الميكانيكية لما له من خصائص تمكنه من الرجوع إلى حالته الطبيعية بعد تعرضه لإجهاد ما . وبين الجدول التالي بعض أنواعه وكيفية رسمها جدول(٦- ٦)

جدول (٦ - ٦) : رسم النوابض (الزنبرك)			
الرمز	المسقط المقطع	المسقط العادي	النوع
			نابض ضغط 
			نابض شد 
			نابض الفتل 
			نابض حلزوني 
			نابض ضغط مكون من عدة قضبان

رسم التروس أو المسننات Gears

تستخدم التروس لنقل الحركة أو عزم الدوران بين عمودين متوازيين أو متقاطعين و تتوفر في عدة أشكال وتمادج و يبين الجدول التالي (٦- ٧) كيفية رسم بعضها

جدول (٦- ٧): رسم التروس

الرمز	الرسم الهندسي	النوع
		تروس إسطوانية ذات أسنان مستقيمة أو مائلة
		تروس مخروطية ذات أسنان مستقيمة أو مقوسة
		تعاشيق تروس حلزونية
		تروس دودي و دودة



رسم البكرات و السيور Polley and belts

تستخدم السيور والبكرات لنقل عزم الدوران بين عمودين بطريقة احتكاكية جدول (٦- أ)


جدول (٦- أ) : رسم البكرات و السيور	
	<p>السيور المسطحة و تصنع من الجلد، الألياف، اللدائن ...</p>
	<p>شكل سن السيور</p>
	<p>سيور مستنن بالعرض</p>
	<p>سيور مستننة بالطول</p>

تمارين

1- ارسم درزات اللحام المقتلة بالرموز التالية مع ذكر المكان الذي سيتم فيه اللحام:



.....



.....

٢- اتمخ كل رسمين من هذه الرسومات على ورق رسم مقاس A٤ (المقاسات تؤخذ من الرسم)

