

### المحاضرة الثالثة

#### الكثافة الظاهرية والحقيقة للتربة

الكثافة هي عبارة عن كتلة وحدة الحجم. للتربة كثافتان هما:  
ظاهرة وحقيقية وهذا لكون التربة لها حجمان:

الحجم الأول: هو الحجم الظاهري والذي يمثل حجم دقائق التربة + حجم الفراغات البينية.

الحجم الثاني: وهو الحجم الحقيقي الذي يمثل حجم الدقائق فقط.

ولما كان الحجم الحقيقي (أقل) من الحجم الظاهري لنفس كتلة التربة لذا فإن الكثافة الحقيقة أكبر من الظاهرة.

الكثافة الظاهرية (**BD**, Bulk Density) : تعرف على أنها وزن التربة مقسوم على حجمها الكلي (حجم الدقائق + حجم الفراغات) وتقاس ب  $\text{غم}/\text{سم}^3$  أو  $\text{كغم}/\text{م}^3$ . تعتبر الكثافة الظاهرية مؤشراً جيداً للحكم بواسطته على مسامية التربة، مدى حركة الماء والهواء، وتغلغل الجذور في التربة.

#### هناك طريقتان لتقدير الكثافة الظاهرية للتربة:

##### ١- طريقة الاسطوانة (Core Method)

هي اسطوانة معدنية مفتوحة الطرفين ذات ابعاد معينة (ارتفاع ٥ سم ، قطر ٥ سم) "فتحتها السفلی تكون حادة (للحصول على عينة تربة بصورة طبيعية (غير مثارة) ويقدر حجمها من معرفة حجم الاسطوانة ، ويقدر الوزن الجاف بعد تجفيف العينة عند  $105^\circ\text{C}$  ومن الوزن والحجم يمكن حساب الكثافة الظاهرية من المعادلة التالية :

الكثافة الظاهرية = كثافة التربة الجافة تماماً / حجم الاسطوانة

حجم الاسطوانة = نق<sup>٢</sup> × الارتفاع × النسبة الثابتة

$$= ٣,١٤ \times ٥ \times (٢,٥)$$

$$= ٩٨,١٢٥ \text{ سم}^٣$$

طريقة العمل:

- ١- توضع الاسطوانة بصورة عمودية على سطح التربة ، بحيث تكون الحافة الحادة الى الاسفل على منطقة مستوية من السطح ( على ان تكون هذه التربة ممثلة لمنطقة وخالية من الحجارة والحصى ) .
- ٢- تضغط الاسطوانة الى الاعلى بواسطة مطرقة الى ان تدفن كلياً داخل التربة ثم تستخرج وتزال التربة الزائدة من الفتحتين العليا والسفلى بشفرة حادة.
- ٣- تقلل الاسطوانة مع التربة الى المختبر وتوضع في الفرن على درجة حرارة (١٠٥ م) لمدة (٢٤ ساعة) ثم توزن الاسطوانة مع التربة ويسجل وزنها.
- ٤- توزن الاسطوانة وهي فارغة ويطرح وزنها من الوزن السابق فنحصل على وزن التربة الجافة تماماً ويقسم على حجم الاسطوانة ونحصل على الكثافة الظاهرية للتربة.



مثال:

قدر كثافة التربة الظاهرية بطريقة الأسطوانة فكان وزن التربة الجافة مع الأسطوانة ٢٢٥ غم اوجد كثافتها الظاهرية علما ان وزن الأسطوانة فارغة

٧٠,٦٦ غم ??

الكثافة الظاهرية = كتلة التربة الجافة تماماً / حجم الأسطوانة

$$= ٧٠,٦٦ - ٢٥٥ \text{ غم} / ١٨٤,٣٤ \text{ سم}^٣$$

$$= ١٨٤,٣٤ \text{ غم/سم}^٣$$

$$= ١,٨٧٨ \text{ غم/سم}^٣$$