

جامعة تكريت

كلية الزراعة

قسم المكنان و الالات الزراعية

المادة رسم هندسي

المرحلة الاولى

قسم المحاصيل الحقلية / الفصل الاول

قسم علوم التربة و الموارد المائية / الفصل الاول

قسم علوم الاغذية / الفصل الاول

قسم المكنان والالات الزراعية / الفصل الثاني

قسم البستنة وهندسة الحدائق / الفصل الثاني

مدرس المادة : أ.م.د.ثائر تركي عبد الكريم

المصادر

١. الرسم الهندسي لطلبة كليات الزراعة / د. ناطق صبري حسن / العراق

٢. الرسم الفني للتبريد وتكييف الهواء / المملكة العربية السعودية

٣. الرسم الهندسي / تشغيل الات الانتاج / المملكة العربية السعودية

الرسم الهندسي ٧ / د. ثائر تركي عبد الكريم

المحاضرة السابعة


رسم المنظور و استنتاج المساقط

أنواع الإسقاط

كلمة إسقاط تعني رسم جسم ذو ثلاثة أبعاد رئيسية (المنظور) على ورقة الرسم التي لها بعدان فقط. لذا يجب أن يمثل المنظور بطريقة تؤدي إلى إدراك الشكل الحقيقي للمنظور. ويمكن ذلك هندسياً بطريقتين هما :

١ - الإسقاط (المنظور) الديمترى

يكون التمثيل بأبعاد غير متساوية (ديمترى) أي يتم القياس بمقياسي رسم مختلفين ، فعلاً يرسم الارتفاع 70mm والعرض 40mm بمقياس رسم (1:1) والعمق 40mm بمقياس رسم (1:2). ويرسم الارتفاع رأسياً والعرض بزاوية ميل 7° والعمق بزاوية ميل 42° على الخط الأفقي. ويمكن أن يرسم العمق إلى اليسار وإلى اليمين حسب الجزء المراد إيضاحه في الشكل .




يرسم العمق بطول حقيقي (1:2) أي $40/2=20\text{mm}$

٢ - الإسقاط (المنظور) الأيزومتري :

يكون التعميل بأبعاد متساوية أي يتم القياس بمقياس رسم متساوي ، فيرسم الارتفاع والعرض والعمق بمقياس رسم (1:1) . ويرسم الارتفاع رأسياً أما العرض والعمق فيرسمان بميل 30° على الخط الأفقي.
وهذا النوع من الإسقاط يستخدم في الرسم الميكانيكي .

يمكن رسم أي مشغولة يراد تصنيها في الورشة باستخدام الإسقاط (المنظور) الأيزومتري .



رسم المساقط


لتسهيل المشغولات المطلوب تصنيها ترسم مساقطها في أكثر من اتجاه لضمان تمام وضوحها ويكتفى بصفة عامة بثلاثة مساقط ترسم بطريقة الإسقاط العمودي الموازي لأحرف تقاطع مستويات الإسقاط وهي :

المسقط الراسي يختار دائما من الوجه الأكثر تعبيراً عن شكل المشغولة ويحتوي المسقط الراسي على كل المساحات التي يمكن رؤيتها من الأمام .


المسقط الجانبي من اليسار يحتوي على كل المساحات التي يمكن رؤيتها من اليسار .

المسقط الأفقي يحتوي على كل المساحات التي يمكن رؤيتها من أعلى .

اتجاه النظر لمشاهدة المسقط الأفقي




توزيع المساقط على لوحة الرسم





- يوضح بسط الـرُكْن ثلاثي الأبعاد ترتيب المساقط كما يلي :
- ١ - المسقط الجانبي من اليسار : يرسم دائما على اليمين بجوار المسقط الرأسي .
 - ٢ - المسقط الأفقي يرسم دائما تحت المسقط الرأسي .

يجب أن تتساوى المسافات بين المساقط .





رسم منظور بشكل موشور بطريقة الإسقاط الأيزومتري

يمكن رسم المنظور باستخدام المثلث 60° والمسطرة
أو باستخدام الزاوية المتحركة والمسطرة .




٢ - ارسم خط العمق 50mm بزاوية 30°

١ - ارسم خط العرض 40mm بزاوية 30°




٣ - ارسم خطوط الارتفاع 70mm بزاوية 90° ٤ - ارسم خط العرض العلوي 40mm بزاوية 30°




٥ - ارسم خط العمق العلوي 50mm بزاوية 30° ٦ - أكمل رسم خط العمق وخط العرض بنفس الطريقة


رسم منظور بشكل أسطوانة بطريقة الإسقاط الأيزومتري




يمكن رسم أسطوانة أو ثقب أسطوانية بطريقة الإسقاط الأيزومتري .




٢ - ارسم خطوط المحور والخطوط الموضحة .





١ - ارسم موشور بالأنبعاد الموضحة .





٣ - اركنز الفرجار في الركن العلوي وارسم قوساً . ٤ - اركنز الفرجار في الركن السفلي وارسم قوساً .







5 - ارکز الفرجار في القاطع الایسر وارسم قوسا . 6 - ارکز الفرجار في القاطع الایمن وارسم




7 - أعد رسم الخطوط من 2 إلى 5 في القاعدة . 7 - صل خطين عموديين بين السقف والقاعدة .



8 - وضع الجزء المخفي من الأسطوانة . 9 - امسح الخطوط الزائدة لتتضح الأسطوانة .




أمثلة على رسم منظور مع المساقط الثلاثة

مقال ١ -







يمكن تحديد المساقط باستخدام الألوان .

مسئله ۲ -




مسئله ۳ -






مثال ٥ -



مثال ٦ -



تقسيم لوحة الرسم

إن الهدف من تقسيم لوحة الرسم هو تنظيم المساقط وتوزيعها بشكل يضمن عدم خروج المساقط عن إطار لوحة الرسم ، أيضا يعطي القارئ للرسم وضوح كامل على ما تحويه لوحة الرسم .

مثال :

الطلب رسم المساقط الثلاثة للمنظور الموضح

الحل :



أولاً : يتم التوزيع الأفقي للمسقط الرأسي والجانبي

أ - تجميع عرض المسقط الرأسي والجانبي .
 $60 + 50 = 110 \text{ mm}$

ب - تنقص مجموع عرض المسقط
 الرأسي والجانبي من عرض لوحة الرسم .
 $410 - 110 = 300 \text{ mm}$

ج - نقسم الناتج على ثلاثة .
 $300 / 3 = 100 \text{ mm}$

ثانياً : يتم التوزيع العمودي للمسقط الرأسي والأفقي



أ - تجميع ارتفاع المسقط الرأسي والأفقي .
 $87 + 50 = 137 \text{ mm}$

ب - تنقص مجموع ارتفاع المسقط
 الرأسي والجانبي من ارتفاع لوحة الرسم .
 $287 - 137 = 150 \text{ mm}$

ج - نقسم الناتج على ثلاثة .
 $150 / 3 = 50 \text{ mm}$