



محاضرات الكيمياء التحويلية النظرية

pdfelement

أساسيات الكيمياء التحليلية

عمليات التحليل الكيميائي



أن يكون الطالب قادراً على تعريف التحليل الكيميائي وأقسامه، وكذلك وصف عمليات

التحليل الكيميائي.

الأهداف:

عندما تكتمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على:

١. تعريف التحليل الكيميائي وتقسيمه إلى أنواعه.
٢. وصف كل خطوة من عمليات التحليل الكمي الكيميائي.

الوقت المتوقع:

٥ ساعات.

متطلبات الجذارة:

معرفة ما سبق دراسته في "جميع الحقائب السابقة".



عمليات التحليل الكيميائي

١. مقدمة :

تشمل هذه الوحدة مدخلاً للتحليل الكيميائي يستطيع الطالب من خلالها (١) تعريف التحليل الكيميائي و تفرعاته ، (٢) وصف عمليات التحليل الكمي الكيميائي و تطبيق خطواتها المتعددة في تحليل المادة كمياً و هي: تحديد المشكلة ، أخذ العينة ، تحضير العينة ، فصل المتدخلات ، القياسات والحسابات و محتوى التقارير.

٢. التحليل الكيميائي وأنواعه :

يمكن تقسيم التحليل الكيميائي إلى نوعين أساسيين هما التحليل النوعي و التحليل الكمي.

٢.١ التحليل النوعي Qualitative Analysis :

الغرض من التحليل النوعي Qualitative analysis هو الكشف عن أي مادة (عناصر كيميائية، أملاح بسيطة أو خليط من عدة مواد) في العينة محللة. و ينقسم هذا النوع من التحليل إلى فرعين رئيسيين:

١. التحليل النوعي للمركبات غير العضوية: في هذا النوع يُكشف عن وجود أو عدم وجود كاتيونات أو آنيونات لأملاح بسيطة أو خليط من الأملاح (مثلاً في سبيكة أو مركب كيميائي). و يعتمد هذا النوع من التحليل على التفاعل الكيميائي وكذلك على اختبارات اللهب.

٢. تحليل المركبات العضوية: هنا يتم الكشف عن الكربون و الهايدرات و الكبريت والنیتروجين ، ... الخ. كما يهدف إلى التعرف على الجزيئات أو المركبات العضوية الموجودة في العينة.

٢.٢ التحليل الكمي Quantitative Analysis :

يختص التحليل الكمي Quantitative analysis بتقدير نسبة المادة المراد تقاديرها في العينة ، و ينقسم إلى نوعين: التحليل الكمي الكيميائي Quantitative chemical analysis و التحليل الكمي الآلي Quantitative instrumental analysis .



حيث Y هي المادة المعلومة التركيز و المسماة بالكافش Reagent ، X هي المادة المجهولة التركيز والمراد تقديرها ، و P النواتج.

- فإذا تم تقدير تركيز X مستخدما حجم الكافش (عند نقطة النهاية) و تركيزه و حجم المجهول فنسمي هذا النوع من التحاليل بالتحليل الحجمي Volumetric analysis.

- و إذا كانت دالة التحليل هي الوزن أي يتم تقدير نسبة X في الصيغة الموزونة للناتج P ، فإننا نكون في مجال التحليل الوزني Gravimetric.

و يلاحظ أن التحليل الكمي الكيميائي يعتمد على أدوات بسيطة مثل السحاحة و الميزان الحساس و بالتالي لا يعتمد على أجهزة معقدة. و تسمى طرق التحليل الكمي الكيميائي بالطرق التقليدية أو الكلاسيكية.



٢.٢.٢ التحليل الكمي الآلي : Quantitative Instrumental Analysis

يعتمد هذا النوع من التحليل على الصفات الطبيعية Physical Properties للمادة (مثل الامتصاص والابعاث) بحيث غالبا ما لا يستخدم أي تفاعل كيميائي. على سبيل المثال: تقدير الرصاص في الماء عن طريق الامتصاص الذري للطيف Atomic Absorption Spectrometry .

أحيانا تستعمل الطرق الطبيعية الكيميائية Physico-chemical Methods، مثل تقدير الكروم الموجود على شكل Cr^{3+} في كرومات البوتاسيوم K_2CrO_4 و ذلك بأكسدة هذا الأخير إلى أيون الكرومات CrO_4^{2-} .

و بعكس الطرق التقليدية، يعتمد التحليل الكمي الآلي على أجهزة أكثر تعقيدا بهدف تقدير الصفات الطبيعية للمادة المراد تقديرها بدقة و حساسية عالية ، و تظهر قدرة هذه الطرق في تقدير المواد ذات تراكيز صغيرة جدا.

٣. عمليات التحليل الكيميائي :

تحتوي عمليات التحليل الكمي على خطوات و عمليات متعددة يمكن ترتيبها كالتالي:

١. تحديد المشكلة.
٢. أخذ العينة.
٣. تحضير العينة.
٤. فصل المتداخلات.
٥. القياسات.
٦. الحسابات و التقارير.

٣ - ١ تحديد المشكلة : Defining the problem

عند تحديد المشكلة في التحليل الكمي يجب على المحلل الكيميائي أن يجيب على متطلبات كل خطوة من الخطوات التالية :

١. قبل تصميم عملية التحليل، يجب على المحلل معرفة نوع العينة و المعلومات المطلوبة منه.
٢. طريقة التحليل ستعتمد على المعلومات المطلوبة من المحلل :
 - أ. طريقة أخذ العينة.
 - ب. وزن العينة.
 - ج. دقة طريقة التحليل.
 - د. مصداقية طريقة التحليل.

٣. بعد التعرف على متطلبات التحليل، طريقة التحليل ستعتمد على عدة عوامل:

- أ. خبرة المحلل.
- ب. الأجهزة المتوفرة.
- ج. الدقة و المصداقية المطلوبة.
- د. الميزانية المتوفرة.
- هـ . مدة التحليل المتوفرة.

٣ - ٢ أخذ العينة : Sampling

العينة المطلوبة هي العينة المعبرة التي تمثل تمام التمثيل لنفس مكونات الكمية الكلية Bulk Homogeneous Material. ويكون الحصول على مثل هذه العينة سهلاً بالنسبة إلى المواد المت詹سة.

كلما و النفط و الهواء و الدم و تزداد الصعوبة كلما قل التجانس Heterogeneous للكمية الكلية (صخور، تربة...).

و سنتطرق هنا إلى طرقأخذ عينات الماء و التربة.

١.٢.٣ أخذ عينات الماء : Water sampling

نوع العبوة المستخدمة لجمع عينات الماء يختلف حسب طبيعة المادة المراد تقديرها.

- لتقدير المكونات العضوية (مثل الدهون ، الزيوت ، المذيبات ، ...): تؤخذ العينة في عبوة من الزجاج المقوى (مثل البيريس Pyrex) تم وضعها في فرن حرق عند درجة 450 درجة مئوية قبل عملية أخذ العينة ب 24 ساعة.

- لتقدير المكونات غير العضوية تؤخذ العينة في عبوة من البوليمر مثل PTFE .polytetrafluoroethylene

ويجب ترشيح العينة أشلاء أو مباشرة بعد أخذها و ذلك لمنع امتصاص العناصر المذابة من قبل المواد المعلقة (أقل من 45 ميكرون) كما يجب حفظ العينة في حالة عدم تحليلها فورا كما يلي:

. تحفظ العينة عند درجة حرارة 4 درجة مئوية لمنع التبخر أو التحلل البيولوجي Biodegradation للمكونات المراد تحليلها.

- في حالة تحليل الكاتيونات ، يضاف حمض النيتريك النقى مباشرة بعد عملية الترشيح حتى يصبح الأُس الميدروجيني يساوى (pH = 2) و ذلك لمنع ترسب الكاتيونات على جدران العبوة.

٢.٢.٣ أخذ عينات التربة : Soil sampling

لجمع عينات من التربة تستخدم البريمة حتى عمق المحراث (30 سم تقريباً) وأقل عمق (10 سم) وللعديد من الأغراض يتم جمع عينة مكونه من (1 . 2 كجم) كأقل كمية مطلوبة بحيث تكون كافية لتوفير نصف كيلوجرام كعينة جافة. ويجب حفظ العينات في أكياس من البولي إثيلين Polyethylene قبل أخذها للمختبر للتجفيف والمعالجة.

٣. تحضير العينة : Sample preparation

١. التجفيف Drying و الوزن Weighing : يتم التجفيف في فرن تجفيف عند درجة 100 إلى 110 درجة مئوية لمدة 1- 2 ساعة و مباشرة بعد ذلك تترك العينة لكي تبرد في مجفف Desiccator. توزن العينة المجففة بدقة مستخدما ميزاناً حساساً.

في حالة تقدير مكونات غير عضوية في المواد العضوية (عينة عضوية) ، يتم التخلص من المكونات العضوية (غير المرغوب فيها) بطريقتين:

- **التجفيف الجاف Dry ashing**: هنا تحرق العينة عند درجة حرارة تتراوح بين 400 و 700 درجة مئوية لمدة 24 ساعة.

- **التجفيف الرطب Wet ashing**: هنا تحرق العينة بتسخينها في أحماض مؤكسدة مثل حمض النيترิก Nitric acid ، حمض الكبريتิก Sulfuric acid ، حمض البيروكلوريك ، أو خليط من الأحماض.

٣. إذابة العينة : Sample dissolution

- استخدام المذيب المناسب بشكل مباشر: من أهم المذيبات الماء الذي يذيبُ مركبات غير عضوية كثيرة إلى جانب عدد كبير من المركبات العضوية. فإن لم تذب العينة في الماء وكانت مركبة من مادة عضوية فنجرب المذيبات العضوية مثل الكحولات والكيتونات. وإذا كانت المواد المكونة للعينة غير عضوية فنستخدم الأحماض المعدنية بشكل انفرادي أو على شكل خليط مثل الماء الملكي Aqua Regia (HCl-HNO₃; 1:3).

- الصهر مع مركبات كيميائية ثم الإذابة في المذيب المناسب: و عند فشل جميع المحاولات الممكنة لإذابة العينة الغير عضوية، تصهر العينة مع المركب في فرن حرق عند درجات حرارة عالية. إذا كانت المواد الغير عضوية ذات طبيعة قاعدية يستخدم مثلاً بيروكبريتات البوتاسيوم K₂S₂O₅. أما إذا كانت المواد غير العضوية ذات طبيعة حامضية يستخدم مثلاً كربونات الصوديوم Na₂CO₃. و في حالة كون المواد الغير عضوية صعبة الذوبان يستعمل مثلاً فوق أكسيد الصوديوم Na₂O₂. وأخيراً تذوب نواتج عملية الصهر بعد تبريدِه في محلول مائي أو محلول حمضي مخفف.

٤. فصل المتداخلات : Eliminating interferences

يشمل المتداخل أي مادة غريبة يمكن أن تمنع التقدير الصحيح للمادة المراد تقديرها. المتداخلات تؤدي إلى خطأ في النتائج فيجب التخلص منها و يمكن تعريف عملية فصل المتداخلات بأنه فصل المكونات التي تتدخل مع المادة المراد تقديرها و تستخدم عدة طرق لفصلها:

١. ترسيب المتدخل أو المكون المطلوب ترسيباً كمياً بواسطة كاشف كيميائي أو بطريقة

.Electrodeposition

٢. طرق الفصل الكروماتوجرافية Chromatography مثل التبادل الأيوني Ion Exchange

.Extraction

٣. الحجب الكيميائي Masking

٤. القياسات Measurements

اختيار طريقة التحليل يعتمد على خبرة محلل الكيميائي و هناك عدة عوامل أخرى تؤثر على اختيار طريقة القياس:

١. السرعة.

٢. الدقة و المصداقية.

٣. سهولة الطريقة.

٤. عدد العينات: فإذا كان عدد العينات المطلوب تحليلها كبيراً فإننا نضطر لاستخدام

طرق آلية Automatic methods

٥. الحسابات و التقارير Calculations and reporting data

بعد الانتهاء من القياسات للمادة المراد تقديرها Analyte ، تحسب نسبة هذه المادة في العينة

ويمكن التعبير عن نسبتها بطريقة مطلقة Absolute method أو بطريقة نسبية Relative method

تعتبر الطريقة النسبية هي الأكثر استخداماً مثل النسبة المئوية percent أو الجزء في المليون

.million

في حالة استخدام تحاليل مزدوجة (ثلاثة أو أكثر) Replicate analyses يجب توضيح الدقة في التقرير مثلاً على شكل انحراف معياري Standard deviation مع المعدل Mean. وأهمية الدقة تكمن

في إعطاء نسبة الخطأ في نتائج محلل و على محلل أن يُقيّم نتائجه و يقرر هل الخطأ راجع لسبب

عشوائي Determinate error أو خطأ منتظم Random error

أساسيات الكيمياء التحليلية

التحليل الحجمي



أن يكون الطالب قادراً على وصف الأسس النظرية لـ كل أنواع معايير التحليل الحجمي (معاييرات الأحماض والقواعد ، الترسيب ، الأكسدة والاختزال ، المركبات التي تتضمن تكوين مركبات معقدة).

الأهداف:

عندما تكتمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على:

١. وصف مبادئ المعايرة ومتطلباتها وتقسيم معايير التحليل الحجمي إلى أنواعها.
٢. وصف الأسس النظرية لـ كل أنواع المعايير.
٣. تطبيق حسابات المعايرة بالطرق الصحيحة لحساب تركيز المادة المراد تقديرها في كل أنواع المعايير.
٤. التمييز بين الطرق المباشرة وغير مباشرة في معاييرات اليود و المركبات المعقدة.
٥. تعريف الأدلة الخاصة لـ كل أنواع المعايير و وصف ميكانيكية عملها.



الوقت المتوقع:

٥ ساعات.

متطلبات الجداة:

معرفة ما سبق دراسته في "جميع الحقائب السابقة".


الفصل الأول: مدخل إلى التحليل الحجمي

Volumetric Analysis - An Introduction

١. مقدمة:

في هذا النوع من التحاليل تستخدم أحجام المحاليل لمعرفة تركيز أحد المواد الدخلة في التفاعل، أو بصورة أدق: استعمال حجم معين من محلول معلوم التركيز (محلول قياسي و يعرف كذلك بالكافش) لإيجاد تركيز المادة المراد معايرتها و المجهولة التركيز (الشكل ١). و عليه مطلوب في مثل هذه العمليات:

١. معرفة أحجام المحاليل المتفاعلة بدقة.
٢. معرفة تركيز أحد المواد الدخلة في معادلة التفاعل.



الشكل ١: طريقة التحليل الحجمي

٢. نقطة النهاية End point ونقطة التكافؤ Equivalence point:

٢.١ نقطة النهاية End point:

هي النقطة أو اللحظة التي يظهر عندها تغير مرئي (تغير اللون) في المحلول في دورق المعايرة دليلاً على نهاية التفاعل بين الكاشف والمحظول ويستعمل الدليل لتحديد نقطة النهاية. وهناك عدة طرق منها:

١. تغير أحد ألوان المتفاعلين (دليل ذاتي).

٢. استخدام دليل كيميائي يتغير لونه عند نقطة النهاية.

٣. استخدام جهاز خاص مثل جهاز قياس الرقم الهيدروجيني pH-meter.

٢.٢ نقطة التكافؤ Equivalence point:


تُعرف نقطة التكافؤ بأنها اللحظة التي يكون عندها التفاعل كاملاً واتحادياً
Stoichiometric بين الكاشف والمحظول.

مثال ١: في حالة معايرة محلول محظول التركيز من حمض الهيدروكلوريك بواسطة محلول قياسي من هيدروكسيد الصوديوم:




في هذا المثال نقطة التكافؤ تحدث عند استهلاك كل حمض الهيدروكلوريك ، أي بعبارة أخرى كل مولات HCl تكون قد تفاعلت مع نفس عدد المولات من NaOH (لأن نسبة التفاعل ١:١).

مثال ٢: في حالة معايرة محلول محظول التركيز من حمض الكبريتيك بواسطة محلول قياسي من هيدروكسيد الصوديوم:



في هذا المثال نقطة التكافؤ تحدث عند استهلاك كل حمض الكبريتيك ، أي بعبارة أخرى كل مولات H₂SO₄ تكون قد تفاعلت مع عدد مولات NaOH مقداره ضعف عدد مولات الحمض (لأن نسبة التفاعل هنا هي ٢:١).

١. أن يكون التفاعل بين المحلولين بسيطاً ويمكن تمثيله بمعادلة كيميائية موزونة.
٢. يجب أن يكون التفاعل سريعاً.
٣. أن يكون من الممكن الاستدلال على لحظة انتهاء التفاعل (نقطة النهاية).
٤. عدم ظهور تفاعلات جانبية.
٥. يجب أن يكون التفاعل كمياً بحيث يكون توازن التفاعل متوجهاً باتجاه أقصى اليمين:



٤. المحاليل القياسية : Standard solutions

المحلول القياسي هو محلول الكاشف المعلوم التركيز و تحضر المحاليل القياسية من نوعين من المواد:

١. مادة قياسية أولية .Primary standard

٢. مادة قاسية ثانوية .Secondary standard

٤ - ١. المادة القياسية الأولية : Primary standard

٤ - ١.١. الشروط الواجب توفرها للمادة القياسية الأولية

١. أن تكون ذات درجة عالية من النقاء.

٢. أن تكون مستقرة غير متأثرة بالهواء الجوي .

٣. أن تكون قادرة على التفاعل كمياً مع المادة المراد تقديرها.

٤. أن تكون قابلة للذوبان في المذيبات المختلفة.

٥. أن تكون سهلة التجفيف والوزن.

٦. أن تكون ذات وزن جزيئي كبير لتقليل نسبة الخطأ في عملية الوزن.

٤ - ٢. أمثلة للمواد القياسية الأولية :

١. أمثلة لمواد قياسية أولية قاعدية: كربونات الصوديوم Na_2CO_3 و رباعي بورات الصوديوم (البوراكس) $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$

٢. أمثلة لمواد قياسية أولية حامضية: حامض الأوكساليك $\text{Oxalic acid, H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ، حامض البنزويك $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ و فثالاث البوتاسيوم الحمضية $\text{KH}(\text{C}_8\text{H}_4\text{O}_4)$

في حالة عدم توفر مادة أولية نقية لمركب الكاشف يُلجأ إلى تحضير محلول ذي تركيز تقريري باستخدام مادة غير أولية لمركب الكاشف (مادة ثانوية) ومن ثم يتم إيجاد التركيز الحقيقي لذلك المحلول عن طريق معايرته بواسطة محلول قياسي أولي وتسمى هذه العملية بالتقيسis Standardization . فمثلاً NaOH مادة غير أولية لأنها غير ندية لذا لا بد من تحديد التركيز الحقيقي وذلك بمقاييسه بمادة أولية مثل فثالات البوتاسيوم الحمضية وبعد ذلك يمكن استخدام NaOH لمعايرة مواد أخرى مثل H_2SO_4 .

٥. أنواع التفاعلات المستخدمة في التحليل الحجمي :

تقسم التفاعلات الكيميائية المستخدمة في التحليل الحجمي إلى قسمين رئيسيين: (١) نوع يتضمن التفاعلات التي لا يصاحبها تغير في الحالة التأكسدية للمواد المتفاعلة وإنما تعتمد على اتحاد الأيونات مع بعضها فقط وهذه تشمل تفاعلات التعادل ، الترسيب و التعقيد و (٢) نوع آخر يتضمن تفاعلات الأكسدة والاختزال و التي يحدث أثناءها تغير في الحالة التأكسدية . وعليه يمكن تقسيم طرق التحليل الحجمي إلى أربعة أقسام:

١. معايرات الأحماض والقواعد .Acid-base titrations
٢. معايرات الترسيب .Precipitation titrations
٣. المعايرات التي تتضمن تكوين مركب معقد .Complexometric titrations
٤. معايرات الأكسدة والاختزال .Oxidation-reduction titrations

٦. الحسابات :

٦-١ الحسابات الأساسية :

أ. الوزن الجزيئي Molecular weight

مثال: أحسب الوزن الجزيئي لمركب كربونات الصوديوم Na_2CO_3

$$\text{MW}_{\text{Na}_2\text{CO}_3} = (2 \times 23) + 12 + (3 \times 16)$$

$$\text{MW}_{\text{Na}_2\text{CO}_3} = 106 \text{ g/mol} \quad (106 \text{ جرام / مول})$$

$$\frac{\text{وزن المركب}}{\text{الوزن الجزيئي}} = \frac{\text{عدد المولات}}{\text{المولارية}}$$

مثال: أحسب عدد مولات كربونات الصوديوم الموجودة في ٢١٢ جرام من هذا المركب.

$$\text{عدد المولات} = \frac{106}{212} = 0.5 \text{ مول}$$

ج. المolarية

$$\frac{\text{عدد المولات}}{\text{الحجم (ل)}} = \text{المolarية}$$

$$\frac{\text{عدد الملمولات}}{\text{الحجم (مل)}} = \frac{\text{المولارية}}{1000}$$

مثال: تم ذوبان ٥٣ جرام من كربونات الصوديوم في دورق حجمه ٥ لتر. أحسب التركيز المولاري لهذا محلول.

أولاً: نحسب عدد مولات كربونات الصوديوم المذابة:

$$\text{عدد المولات} = \frac{53}{106} = 0.5 \text{ مول}$$

$$\text{المolarية} = \frac{0.5}{0.1} = 5 \text{ مolar}$$

٦- ٢ حسابات المعايرة:

أثناء المعايرة نحصل على حجم أحد المواد الداخلة في تفاعل المعايرة (قراءة السحاحة) و بما أن حجم المادة الأخرى (في الدورق) يكون معلوماً وكذلك تركيز محلول القياسي ، لذا يمكن إيجاد تركيز المجهول من القانون التالي آخذين في الاعتبار نسب التفاعل (عدد المولات) من المعادلة الموزونة:

$$M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$$


مثال:

تمت معايرة 10 مل من هيدروكسيد الصوديوم NaOH مع حمض الكبريتيك H_2SO_4 (تركيزه 0.1 مolar) فإذا كان حجم الحامض عند نقطة التكافؤ 9 مل:

١. اكتب المعادلة الكيميائية الموزونة للتفاعل أعلاه.
٢. احسب مolarية NaOH.

الحل:

١. نكتب المعادلة الكاملة:



٢. نحسب المolarية:

$$\frac{\text{number of mmoles of NaOH}}{\text{number of mmoles of } H_2SO_4} = \frac{2}{1}$$

$$\frac{M_{NaOH} \times V_{NaOH}}{M_{H_2SO_4} \times V_{H_2SO_4}} = \frac{2}{1}$$

$$\frac{M_{NaOH} \times 10}{0.1 \times 9} = \frac{2}{1}$$

$$M_{NaOH} = \frac{0.1 \times 9 \times 2}{10 \times 1} = 0.18 \text{ M}$$




الفصل الثاني: معايرات الأحماض والقواعد (معاييرات التعادل)

Acid-Base Titrations (Neutralization Titrations)

Remove Watermark Now

١. مقدمة:

معاييرات التعادل و التي تدعى أيضاً معايرات الأحماض والقواعد هي تلك المعايرات التي تتضمن اتحاد أيونات الهيدروجين H^+ مع أيونات الهيدروكسيد OH^- لتكوين الماء.



و المعادلة الأيونية المختصرة هي:




يمكن الكشف عن نقطة النهاية في هذا النوع من المعايرات بطرقتين:

- استخدام دليل كيميائي (ميثيل برتالي، مثلا) حساس للتغير في الرقم الهيدروجيني pH.
- عن طريق قياس التغير في الرقم الهيدروجيني باستخدام جهاز مقياس الرقم الهيدروجيني .pH-meter


٢. تعريف الأحماض والقواعد:

٢. ١ تعريف أريهينوس :Arrhenius definition

- عُرف الحمض من قبل أريهينوس Arrhenius بأنه المادة التي إذا ذابت في الماء أعطت أيونات الهيدرونيوم H_3O^+ .



- عُرفت القاعدة من قبل أريهينوس Arrhenius بأنها المادة التي إذا ذابت في الماء أعطت أيونات الهيدروكسيد OH^- .



٢ - تعریف برونشتاد و لوری : Brønsted-Lowry definition


كما رأى كل من برونشتاد و لوری Brønsted and Lowry كل على انفراد تعريف الحمض و القاعدة

كالآتي:


- الحمض هي مادة لديها القدرة على منح بروتونات H^+ .



- القاعدة هي المادة التي تستقبل البروتونات.



ويصبح التفاعل الكلي لقاعدة وحمض كالآتي:



٣ - تعریف لویس : Lewis definition


أما التعريف الشامل فهو تعريف لویس Lewis الذي عَرَّفَ الحمض و القاعدة كالتالي:

. الحمض هي أي مادة لديها الميل لِكَسْبِ زوج أو أكثر من الإلكترونات Electron acceptor، و

تسمى هذه المادة بحمض لویس Lewis acid

. القاعدة هي أي مادة لديها القدرة على إعطاء زوج أو أكثر من الإلكترونات Electron donor و

تسمى هذه المادة بقاعدة لویس Lewis base



٣. معايرة حامض قوي مع قاعدة قوية:

عند إجراء معايرة حمض مع قاعدة يمكن قياس التغير في الرقم الهيدروجيني pH في محلول المعايرة في فترات وذلك عند إضافة أحجام معينة من الكاشف. والمنحنى الناتج من هذين البعدين يمكن الاستفادة منه لايجاد نقطة التعادل.

مثال نظری:

حسب الرقم الهيدروجيني لمحلول حمض الهيدروكلوريك HCl حجمه 50 مل و تركيزه 0.1 مolar تمت معايرته بمحلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه 0.1 Molar (في الساحة). و المقادير المضافة من الساحة هي: 0 ، 20 ، 40 ، 48 ، 50 ، 51 ، 55 ، 60 ، 90 ، 100 مل.

الحل:

أ- حجم $0 = \text{NaOH}$ مل.

تركيز HCl قبل بدء المعايرة = 0.1 مولار.

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$$

$$\text{pH} = -\log(0.1)$$

$$\text{pH} = -\log(10^{-1})$$

$$pH = -(-1) = 1$$

بـ - عند إضافة 20 مل من NaOH .

- أولاً نحسب عدد ملمولات حمض الهيدروكلوريك المتفاعلة Reacted HCl millimoles علماً بأن نسبة التفاعل بين الحمض و القاعدة هي ١:١.

Reacted HCl (millimoles) = $20 \times 0.1 = 2$ mmoles

$$\text{no. of HCl mmoles} = 0.1 \times 50 = 5 \text{ mmoles}$$

لذا عدد ملمولات HCl المتبقية (أي غير المتفاعلة) :

$$\text{no. of unreacted HCl mmoles} = 5 - 2 = 3 \text{ mmoles}$$

تركيز HCl بالمولارية يساوي:

$$\text{Molar HCl} = \frac{\text{no. of mmoles}}{\text{volume(ml)}}$$


$$\text{Molar HCl} = \frac{3}{70} = 0.04 \text{ M}$$

أخيراً نحسب pH:

$$\begin{aligned}\text{pH} &= -\log(0.043) \\ \text{pH} &= -(-1.37) = 1.37\end{aligned}$$

ملاحظة: بعد نقطة النهاية يصبح محلول قاعدي ويحسب الرقم الهيدروجيني كالتالي:

وهكذا وبحسابات مماثلة يمكن الحصول على قيم الرقم الهيدروجيني pH لكل أحجام المحاليل المضافة من NaOH والحصول على المنحنى التالي (الشكل ١):




الشكل ١ : منحنى معايرة حمض قوي HCl مع قاعدة قوية NaOH


نلاحظ أن ارتفاع الرقم الهيدروجيني بطيء في بداية المعايرة ثم يرتفع فجأة بسرعة عند قرب نقطة التكافؤ equivalence point أي النقطة التي يستهلك كل حمض الهيدروكلوريك. في هذه المعايرة يمكن استعمال معظم أدلة الأحماض والقواعد للكشف عن نقطة النهاية لأن قيمة الرقم الهيدروجيني عند التعادل تتراوح ما بين 3.3 إلى 10.7. مثال للأدلة التي يمكن استخدامها: الفينولفثالين و المثيل البرتقالي Phenolphthalein .

كما نلاحظ أنه عند نقطة التكافؤ يكون وسط المعايرة متوازن بسبب تواجد كلوريد الصوديوم وحده.

٤. معايرة حمض ضعيف مع قاعدة قوية :

مثال: معايرة حمض الخليك بواسطة كاشف هيدروكسيد الصوديوم (الشكل ٢).






الشكل ٢ : منحنى معايرة حمض ضعيف مع قاعدة قوية

تظهر نقطة التكافؤ عندما يتحول الحمض الضعيف (حمض الخليك) إلى ملح خلات الصوديوم


الذي يذوب في الماء كما يلي:




و من هذه المعادلة نستنتج أن نقطة التكافؤ ستقع في الجزء القاعدي كما يظهر من المنحنى فإن التغير في الرقم الهيدروجيني يمتد من 7.7 إلى 10.7 (محلول قاعدي) و نلاحظ كذلك أن دليل الفينولفاتلين هو الدليل المناسب بينما لا يصلح المثيل البرتقالي لأنه خارج عن مدى المنحنى.

٥. معايرة حمض قوي مع قاعدة ضعيفة :


مثال: معايرة هيدروكسيد الأمونيوم بواسطة حمض الهيدروكلوريك (الشكل ٣).





الشكل ٣: منحنى معايرة حمض قوي مع قاعدة ضعيفة


يظهر واضحاً من المنحنى أن نقطة التكافؤ تقع في الجزء الحمضي و ذلك لتكون ملح كلوريد الأمونيوم NH_4Cl الذي يتفكك في الماء كما يلي و ينتج عن ذلك ارتفاع في تركيز H^+ كما هو موضح في المعادلة الآتية:




في هذه الحالة نلاحظ أن دليل المثيل البرتقالي هو الدليل المناسب و لا يمكن استخدام دليل الفينولفاتلين لأنه خارج مدى المنحنى.

٦. معايرة حمض ضعيف مع قاعدة ضعيفة:

مثال: معايرة حمض الخليك CH_3COOH بواسطة هيدروكسيد الأمونيوم NH_4OH (الشكل ٤).





الشكل ٤ : منحنى معايرة حمض ضعيف مع قاعدة ضعيفة

هنا نلاحظ أن مدى التغير في الرقم الهيدروجيني ضيق حيث لا يمكن استخدام الأدلة البسيطة وعادة ما يستخدم خليط من الأدلة مثل الأزرق المتعادل Neutral blue مع أزرق الميثيلين Methylene blue.

٧. أدلة معايرات الأحماض والقواعد :


يمكن تعريف أدلة الأحماض والقواعد بأنها حوماض أو قواعد ضعيفة وأنها تغير ألوانها ضمن مدى محدد من الأرقام الهيدروجينية وذلك عند إضافة حامض أو قاعدة.

لفهم كيفية عمل أدلة الأحماض و القواعد يجب مراجعة قانون الاتزان الكيميائي.

٧. ١ قانون الاتزان الكيميائي : Chemical equilibrium law

قانون الاتزان الكيميائي: إن سرعة التفاعل الكيميائي تتناسب تتناسب طردياً مع حاصل ضرب تراكيز المواد المتفاعلة و عند الاتزان الكيميائي تكون سرعة التفاعل الأمامي و التفاعل العكسي متساوين عند درجة حرارة ثابتة.

نفترض أن لدينا التفاعل العكسي التالي:



حيث أن: A و B هي المواد المتفاعلة (للتفاعل الأمامي) و C و D هي النواتج (المواد المتفاعلة في

التفاعل العكسي).

Remove Watermark Now

من قانون الاتزان الكيميائي يمكن كتابة الآتي:

$$v_1 = k_1 \times [A] \times [B]$$

$$v_2 = k_2 \times [C] \times [D]$$

حيث أن k_1 و k_2 هي ثوابت الاتزان للتفاعل الطردي و التفاعل العكسي على التوالي و الأقواس

المربعة تعبّر عن التركيز المولاري للمواد المتفاعلة.


حسب القانون عند الاتزان الكيميائي $v_1 = v_2$:

$$k_1 \times [A] \times [B] = k_2 \times [C] \times [D]$$

$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{[C][D]}{[A][B]}$$

بما أن k_1 و k_2 ثابتان فنحصل على ثابت جديد K و الذي يسمى ثابت الاتزان الكيميائي .Chemical equilibrium constant

و إذا كان التفاعل العكسي على الشكل العام التالي:



حيث أن a ، b ، c و d تعبّر عن عدد المولات المتفاعلة.


و عليه يمكن التعبير على الاتزان الكيميائي في هذا المثال كالتالي:

$$K = \frac{[C]^c \times [D]^d}{[A]^a \times [B]^b}$$

ملاحظة: يمكن التأثير على الاتزان الكيميائي بواسطة عوامل خارجية و التي تؤثر على الاتزان بتغيير في اتجاه التفاعل حتى يسترجع الاتزان من جديد. حسب مبدأ لي شاتليه Le Chatelier العوامل التي تؤثر على الاتزان الكيميائي هي: الحرارة ، الضغط و التركيز.

٢-٧ تفسير عمل أدلة التعادل:

تتأين هذه الأدلة بمقدار معين في الماء، مثل دليل حمضى:




وڪائي حامض ضعيف يمكن كتابة ثابت الاتزان كالآتي:

$$K_{In} = \frac{[H^+] \times [In^-]}{[H_{In}]}$$

هذا الاتزان يتأثر بأقل الكميات من أيونات H^+ و OH^- .

مثال:

عند إضافة كميات قليلة من الحمض H^+ يرتفع تركيز H^+ . لذا يندفع التفاعل نحو اليسار فيقل تركيز In^- وكذلك اللون الخاص به وعليه يكون اللون السائد هو اللون (أ).




- عند إضافة OH^- يتفاعل هذا الأخير مع H^+ لذا يندفع التفاعل نحو اليمين فيقل تركيز H_{In} وكذلك اللون الخاص به وعليه بكون اللون السائد هو اللون (ب).



مثال: وضح كيف يصبح لون محلول ما عندما يضاف إليه دليل الميثيل البرتقالى في وسط قاعدي و في وسط حامضي ، علما بأن دليل الميثيل البرتقالى قاعدة ضعيفة.

المثيل البرتقالي دليل قاعدي يتفكك كما يلى:



عند إضافة المثيل البرتقالي إلى وسط حامضي: يتفاعل H^+ مع OH^- ليعطي الماء و يندفع التفاعل إلى اليمين فيقل تركيز الدليل غير المتفكك $\text{In}_{\text{In}}\text{OH}$ ولذا يقل لونه ، ويزداد تركيز In^+ وبالتالي يزداد لونه و لهذا يصبح لون محلول أحمر.

- عند إضافة المثيل البرتقالي إلى وسط قاعدي: يرتفع تركيز أيونات OH^- التي تتحد مع In^+ ويندفع التفاعل إلى اليسار ويزداد تركيز الدليل غير المتفكك OH_{In} وكذلك لونه ولهذا يصبح لون محلول أصفر برتقاليًا.

٣- أهم الأدلة المستخدمة في معايرات التعادل:

يوضح الجدول ١ أمثلة لأهم الأدلة المستخدمة في معايرات التعادل.

الجدول (١): أهم الأدلة المستخدمة في معايرات التعادل


اللون في وسط قاعدي	اللون في وسط حمض	مدى الدليل	الدليل
أصفر	أحمر	2.9 – 4.0	الميثيل الأصفر Methyl yellow
أصفر برتقالي	أحمر	3.1 – 4.4	الميثيل البرتقالي Methyl orange
أحمر	أصفر	6.8 – 8.4	الفينول الأحمر Phenol red
أحمر وردي	عديم اللون	8.3 – 10.0	الفينولفتالين Phenolphthalein
أحمر	أصفر	7.2 – 8.8	كريسول أحمر Cresol red

الفصل الثالث: معايرات الترسيب


Precipitation Titrations

١. مقدمة:

في هذا النوع من المعايرات يكون أحد نواتج التفاعل شحيخ الذوبان في الماء مكوناً راسباً ويرمز لهذا الناتج عادة بـ \downarrow . يمثل A في المثال العام التالي الكاشف ، B المادة المراد تقديرها و C الراسب.



فمثلاً عند معايرة محلول الكلوريد بمحلول قياسي من نترات الفضة AgNO_3 يتكون راسب من كلوريد الفضة AgCl :




طالما أن كلوريد الفضة يتربّس فإنه يخرج من التفاعل لذلك يسرع اتجاه التفاعل لليمين إلى أن يتم ترسيب الفضة في شكل كلوريد.

٢. المعايرات التي تتضمن الفضة:

يوجد ثالث طرق للمعايرة يستعمل فيها أيونات الفضة. هذه الطرق هي: طريقة موهر Mohr's method ، طريقة فولهارد Volhard's method و طريقة فاجان Fajan's method.

٢.١ طريقة موهر Mohr's method:

يستخدّم في هذه الطريقة دليل أيون الكرومات CrO_4^{2-} و الذي يتفاعل مع الفضة (المضاف من السحاحة) عند نقطة التكافؤ ويكون راسباً أحمر مع أول قطرة زائدة من الفضة. و تصلح هذه الطريقة لمعايير أيونات الكلوريد والبروميد بواسطة محلول قياسي من نترات الفضة (الشكل ١).



الشكل ١ : طريقة موهر .Mohr's method

. قبل نقطة التكافؤ، فإن أي إضافة من نترات الفضة (في السحاحة) على محلول الكلوريد مثلاً (في الدورق) يؤدي إلى ترسيب كلوريد الفضة ذات اللون الأبيض. و يتربّط كلوريد الفضة أولاً بسبب أن حاصل إذابته أقل من حاصل إذابة كروماتات الفضة.




. عند نقطة التكافؤ، أي بعد ترسيب كلّ أيونات الكلوريد من المحلول فإن أول قطرة زائدة من أيونات الفضة سوف ترسّب أيونات الكرومات (الدليل) على هيئة كروماتات الفضة (راسب أحمر) والتي تدل على نقطة النهاية علما بأن المعادلة رقم (1) تمثل تفاعل المعايرة و المعادلة رقم (2) تمثل تفاعل الدليل.




يجب إنجاز هذه الطريقة في رقم هيدروجيني $pH = 7-8$ وذلك للأسباب التالية:

- أ. إذا كان محلول حمضياً يحدث التفاعل الجانبي التالي حيث يتحول الدليل إلى مادة أخرى وهي البيكرومات مما يؤدي إلى نقصان في كمية الدليل.



- ب. إذا كان محلول قاعدياً نجد أن أيونات الفضة تترسب على هيئة هيدروكسيد الفضة وهذا بالطبع يؤثر على أداء محلول المعاير ويعطي نتائج سلبية. ويمكن إضافة كربونات الكالسيوم لحفظ الرقم الهيدروجيني.




٢ - طريقة فولهارد: Volhard's method

يستخدم في هذه الطريقة دليل الحديد الثلاثي Fe^{3+} للكشف عن نقطة النهاية والذى يتفاعل مع أيونات الثيوسيانات SCN^- (المضاف من السحاحة) و عند نهاية المعايرة يتكون راسب أحمر قاتم مع أول قطرة زائدة من أيون الثيوسيانات. تجرى معايرات فولهارد في وسط حامضي لمنع ترسب الحديد على شكل هيدروكسيد.

٢ - ١. الطريقة المباشرة:

في هذه الطريقة يستخدم أيون الثيوسيانات القياسي لتقدير الفضة (الشكل ٢).




الشكل ٢: طريقة فولهارد المباشرة لتقدير الفضة بواسطة محلول قياسي من الثيوسيانات.

أ. قبل نقطة التكافؤ ، فإن أي إضافة من أيون الثيوسيانات (CN^-) يتفاعل مع أيونات الفضة Ag^+ و يتكون راسب أبيض من ثيوسيانات الفضة.




بـ. عند نقطة التكافؤ، أي بعد ترسيب كل أيونات Ag^+ في المحلول فإن أول قطرة زائدة من أيون الثيوسيانات سوف تتفاعل مع أيونات Fe^{3+} (الدليل) حسب التفاعل التالي:



علمًا بأن المعادلة رقم (3) تمثل تفاعل المعايرة و المعادلة رقم (4) تمثل تفاعل الدليل.

تستخدم هذه الطريقة لتقدير الـ halides مثل الكلوريد Chloride, Cl^- , البروميد Bromide, Br^- و كذلك الثيوسيانات Thiocyanate, SCN^- . في هذه الطريقة تضاف كمية معلومة من نترات الفضة القياسي محلول العينة المراد تحليلها (Cl^- مثلاً). ويكون حجم نترات الفضة المضاف أكبر مما نحتاجه لترسيب المادة المراد تقديرها (أي كمية زائدة).



و هذا التفاعل يمثل التفاعل الأول في المعايرة..

الكمية الزائدة من التفاعل أعلاه تعادل تعاير بمعايرة خلفية Back titration من أيون الثيوسيانات القياسي.

. تفاعل المعايرة الخلفية:



عند نقطة التكافؤ فإن أول قطرة زائدة من أيون الشيوسيانات سوف تتفاعل مع أيون الحديد الثلاثي (الدليل) حسب التفاعل التالي:



أحمر قاتم أحمر أو بني قاتم


. ملاحظة: يجب ترشيح و إبعاد راسب كلوريد الفضة من تفاعل المعايرة الأولى قبل إجراء المعايرة الخلفية

و يمكن معرفة حسابات المعايرة الخلفية من المثال التالي:

مثال ١ : تم تحليل عينة لتقدير الكلوريد بطريقة فولهارد ، حيث أضيف ٤٠ مل من نترات الفضة (كمية زائدة) بتركيز 0.1234 مolar إلى محلول العينة ثم تمت معايرة نترات الفضة الفائضة باستخدام الثيوسيانات (معايرة خلفية) و كان حجم الثيوسيانات عند نقطة التكافؤ 12.2 مل علما بأن مolarية الثيوسيانات تساوي 0.0930 مolar. احسب عدد ملمولات Millimoles الكلوريد في العينة ثم احسب النسبة المئوية إذا كان وزن العينة 300 ملجم.

الحل:

يجب أولاً وضع قانون عام لهذا النوع من المعايرات الخلفية بالخطوات التالية:



يحسب عدد ملمولات المادة A الذي تم تفاعلها مع المادة B يمكن حسابه كالتالي:

Number millimoles A = (volume A × Molar A) – (volume C × molar C)

$$\text{Number millimoles B} = \text{number millimoles A} \times \frac{b}{a}$$

$$\% \text{ B} = \frac{\text{Number millimoles A} \times \frac{b}{a} \times \text{atomic weight A} \times 100}{\text{Sample weight}}$$

في المثال أعلاه: A: نترات الفضة ، B: الكلوريد ، C: الثيوسيانات.

يحسب عدد ملمولات نترات الفضة المتفاعل مع الكلوريد كالتالى:

$$\text{Number millimoles AgNO}_3 = (40 \times 0.1234) - (12.2 \times 0.093)$$

$$\text{Number millimoles AgNO}_3 = 4.94 - 1.13$$

$$\text{Number millimoles AgNO}_3 = 3.81 \text{ millimoles}$$

عدد ملمولات الكلوريد :

$$\text{Number millimoles Cl}^- = 3.81 \times \frac{1}{1}$$

$$\text{Number millimoles Cl}^- = 3.81 \text{ millimoles}$$


النسبة المئوية للكلوريد :

$$\% \text{ Cl}^- = \frac{3.81 \times 35.4 \times 100}{300}$$

$$\% \text{ Cl}^- = 44.96\%$$

٢ . ٣ طريقة فاجان : Fajan's method

الدليل المستخدم هنا (دليل الفلوريسين) Fluorescein indicator من الأدلة التي تمتاز على سطح الراسب عند نقطة التكافؤ و لا يحدث له تفاعل مع محلول المعاير كما في حالة أدلة طريقة موهر و فولهارد (الشكل ٣).




الشكل ٣ : طريقة فاجان لتقدير الكلوريد بواسطة محلول قياسي من نترات الفضة

- يضاف محلول نترات الفضة القياسي من السحاحة على محلول الكلوريد مثلاً في دورة المعايرة الذي يحتوي أيضاً على آنيون الدليل In^- .


Remove Watermark Now

. قبل نقطة التكافؤ: يوجد الكلوريد بكثرة في دورة المعايرة لذا تكون Cl^- هي الطبقة الأولية الممتزة Adsorbed على سطح راسب كلوريد الفضة والتي تتنافر مع آنيون الدليل ، و عليه تكون الطبقة الثانوية الممتزة هي أيونات موجبة كالصوديوم (الشكل ٤).



الشكل ٤: ترتيب الطبقات قبل نقطة التكافؤ

. بعد نقطة التكافؤ مباشرةً و عند تفاعل كل الكلوريد و ترسيبه على شكل AgCl فإن أول قطرة زائدة مضافة من Ag^+ من السحاحة تكون في حالة زائدة و يصبح سطح الراسب مشحونة بشحنة موجبة ، لذا تكون أيونات الدليل In^- هي الطبقة الثانوية الممتزة (الشكل ٥).



الشكل ٥: امتزاز الدليل على سطح الراسب بعد نقطة التكافؤ

و بما أن لون الدليل الممتز يختلف عن لون الدليل غير الممتز ، نجد أن الفرق بين اللونين يمثل نقطة التكافؤ.

الفصل الرابع: معايرات الأكسدة والاختزال

Reduction-Oxidation Titrations

١. مقدمة:

في معايرات الأكسدة والاختزال يتم معايرة عامل مؤكسد بعامل مختزل أو العكس و في هذا النوع من التفاعلات تحدث انتقالات إلكترونية بين هذه المواد المتفاعلة و يؤدي هذا إلى تغير في عدد الأكسدة لبعض العناصر الداخلة في الصيغة الكيميائية للعامل المؤكسد و العامل المختزل. يتم إنجاز هذا النوع من المعايرات مستخدماً الأدلة المرئية أو جهاز قياس الجهد بغرض معرفة نقطة النهاية. معايرات الأكسدة والاختزال تطبيقات مفيدة و متعددة.

في هذا الفصل سيعطى للطلاب ، أولاً ، مراجعة للمفاهيم التالية: (أ) تعريف الأكسدة و الاختزال، (ب) العامل المؤكسد و العامل المختزل، (ج) عدد الأكسدة، (د) طريقة وزن المعادلات النصفية و (هـ) كيفية كتابة المعادلات الكاملة لتفاعل الأكسدة و الاختزال. ثانياً ستتطرق الموارد التالية: (أ) العوامل المؤكسدة و المختلطة و تطبيقاتها ، (ب) أنواع الأدلة المستخدمة في معايرات الأكسدة و الاختزال.

٢. تعريف الأكسدة والاختزال :

٢. ١ الأكسدة :

الأكسدة هي عملية فقدان عنصر إلكتروناً واحداً أو أكثر، أي أن الأكسدة هي الزيادة في عدد الأكسدة.

مثال:



٢. ٢ الاختزال :

الاختزال هي عملية اكتساب عنصر إلكتروناً واحداً أو أكثر، أي أن الاختزال هو نقصان في عدد الأكسدة.

مثال:



٣. العامل المؤكسد والعامل المخترل :Oxidizing and reducing agents

٣. ١ العامل المؤكسد :Oxidizing agent

العامل المؤكسد هو المادة التي لها ميل لاكتساب الإلكترونات أي أنها تؤكسد المواد المتفاعلة معها و يحدث له اختزال في نفس الوقت و سوف نستعرض بعض الأمثلة الشائعة في المعايرات في الفقرات القادمة.



٣. ٢ العامل المخترل :Reducing agent

العامل المخترل هو المادة التي لها ميل لفقد إلكترونات أي أنها تختزل المواد المتفاعلة معها و يحدث له أكسدة.



٤. عدد الأكسدة :Oxidation number

عدد الأكسدة يساوي الشحنة الموجودة على الأيون و من السهل تحديد عدد الأكسدة في الأيونات أحادية الذرة مثل Fe^{2+} و S^{2-} غير أن تحديد عدد الأكسدة ليس بهذه السهولة بالنسبة للأيونات متعددة الذرات. لتحديد عدد الأكسدة نتبع القواعد التالية:

- أ. عدد الأكسدة للعناصر الندية على أي حال كانت هو دائمًا يساوي صفرًا مثلاً ذلك P_4 و Ar و Cl_2 و S_8 .
- ب. عدد الأكسدة لعنصر الأوكسيجين في جميع مركباته يساوي (-2) ماعدا في فوق الأكسيد (Peroxides).

أمثلة له H_2O , Fe_2O_3 :(-2)

أمثلة له H_2O_2 , Na_2O_2 :(-1)

- ج. عدد الأكسدة للهيدروجين في جميع مركباته يساوي (+1) ماعدا في مركباته مع الفلزات فهو (-1).

أمثلة له H_2S , NH_3 :(+1)

أمثلة له BaH_2 , LiH :(-1)

د. يتم حساب عدد الأكسدة لجميع العناصر الأخرى بحيث يكون مجموع أعداد الأكسدة للذرات المكونة للمركب أو الأيون مساوياً لشحنة المركب أو الأيون.

Remove Watermark Now

مثال ١: احسب عدد الأكسدة لـ ClO_4^- في أيون البيروكلورات Perchlorate.

الحل:

نفترض $x =$ عدد الأكسدة لـ Cl .

$$\begin{aligned}(4^*-2) + x &= -1 \\ (-8) + x &= -1 \\ x &= +7\end{aligned}$$

مثال ٢: احسب عدد الأكسدة لـ Cr في أيون البيكرومات Dichromate.



الحل:

نفترض $x =$ عدد الأكسدة لـ Cr .

$$\begin{aligned}(2x) + (7^*-2) &= -2 \\ 2x - 14 &= -2 \\ 2x &= -2 + 14 \\ 2x &= +12 \\ x &= +6\end{aligned}$$


٥. المعادلات النصفية : Half-equations




٥. ١ أمثلة لمعادلات نصفية:



٥. ٢ في وسط حمضي:




- أيون البرمنجنات (MnO_4^-) : Permanganate ion






٥ . ٣ استخدام المعادلات النصفية للحصول على معادلة كاملة:



مثال ١ : اكتب المعادلة الكاملة فيما يلي :




بجمع (i) و (ii) نحصل على :



مثال ٢ : اكتب المعادلة الكاملة فيما يلي :




الحل :





بضرب (ii) في ٥ نحصل على الآتي :



و بجمع (i) و (iii) نحصل على الآتي :




مثال ٣ : اكتب المعادلة الكاملة فيما يلي :






بضرب (i) $\frac{2}{5}$ و بضرب (ii) $\frac{5}{2}$ نتحصل على الآتي:




بجمع (iii) و (iv) نتحصل على:



مثال ٤: اكتب التفاعل الكامل فيما يلي:


الحل:



بضرب (ii) $\frac{6}{1}$ نتحصل على:



بجمع (i) و (iii) نتحصل على:



٦. منحنيات معايرات الأكسدة والاختزال:

Remove Watermark Now


نأخذ مثلاً معايرة 100 مل من Ce^{4+} تركيزه ١٠ مولار، أحجام السيريوم المضافة هي: ١٠، ٥٠، ٩٠، ٩٩، ٩٩.٩٩، ١٠٠، ١٠١، ١١٠، ١٩٠ (مل). لمناقشة ورسم هذا النوع من المنحنيات لابد من الرجوع لمعادلة نيرنست Nernst equation.

$$E = E^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[\text{Ox}]^a}{[\text{Red}]^b}$$


$$E = E^0 + \frac{0.0591}{n} \log \frac{[\text{Ox}]^a}{[\text{Red}]^b}$$

$E = \text{الجهد في التركيز المعين}$ ، $E^0 = \text{الجهد القياسي}$ ، $R = \text{ثابت الغاز}$ $\text{JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$ ، $96485 \text{ C (coulombs)}$ ، $T = \text{درجة الحرارة المطلقة (298)}$ ، $\log_{2.303} = \text{اللوغاريتم الطبيعي}$ ، $n = \text{عدد الإلكترونات}$.

في هذا المثال:



pdfelement



في هذا المثال لدينا نظامين:


١. النظام $[\text{Fe}^{3+}]/[\text{Fe}^{2+}]$

$$E_1 = E_1^0 + \frac{0.0591}{1} \log \frac{\text{Fe}^{3+}}{\text{Fe}^{2+}}$$

$$E_1 = E_2^0 + \frac{0.0591}{1} \log \left[\frac{\text{Ce}^{4+}}{\text{Ce}^{3+}} \right]$$

لجهد E_1	حجم السيريوم الرباعي (مل)
$[\text{Fe}^{3+}]/[\text{Fe}^{2+}] = 10/90, E_1 = 0.69$	10
$[\text{Fe}^{3+}]/[\text{Fe}^{2+}] = 50/50, E_1 = 0.75$	50
$[\text{Fe}^{3+}]/[\text{Fe}^{2+}] = 90/10, E_1 = 0.81$	90
$[\text{Fe}^{3+}]/[\text{Fe}^{2+}] = 99/1, E_1 = 0.87$	99
$[\text{Fe}^{3+}]/[\text{Fe}^{2+}] = 99.99/0.1, E_1 = 0.93$	99.99

عند نقطة النهاية:




$$\frac{E_1^0 + E_2^0}{2} = \frac{0.75 + 1.45}{2} = 1.10 \text{ V}$$

- عند إضافة Ce^{4+} من الساحة بعد نقطة النهاية يرتفع $[\text{Ce}^{4+}]/[\text{Ce}^{3+}]$.

الجهد E_2	حجم السيريوم الرباعي (مل)
$[\text{Ce}^{4+}]/[\text{Ce}^{3+}] = 0.1/100, E_2 = 1.27$	100.1
$[\text{Ce}^{4+}]/[\text{Ce}^{3+}] = 1/100, E_2 = 1.33$	101
$[\text{Ce}^{4+}]/[\text{Ce}^{3+}] = 10/100, E_2 = 1.39$	110
$[\text{Ce}^{4+}]/[\text{Ce}^{3+}] = 90/100, E_2 = 1.45$	190

من نتائج الحسابات السابقة يمكن الحصول على رسم المنحنى التالي (الشكل ١):




الشكل ١: العلاقة بين حجم Ce^{4+} المضاف و جهد المعايرة

٧. العوامل المؤكسدة و طبيعتها:

٧ - ١ برمجنات البوتاسيوم :

برمنجنات البوتاسيوم هو عامل مؤكسد قوي و هو من أكثر العوامل المؤكسدة المستخدمة في المختبرات لكنه في نفس الوقت لا يعتبر مادة قياسية أولية ، وذلك لأنها تحتوي على 2 % من ثاني أكسيد المنجنيز كشوائب كما أنه يتحلل تدريجيا عند التخزين. لذا يجب تعبيئه Standardization بواسطة حمض الأوكساليك أو الحديد الثنائي Fe^{2+} . ويتم احتزاز البرمنجنات إلى مكونات مختلفة حسب وسط التفاعل.


أ. في وسط حمضي:



ب. في وسط متعادل يميل قليلا للقاعدية:



ج. في وسط قاعدي قوي:



طريقة تحضير محلول برمجيات البوتاسيوم:

١. توزن الكمية المطلوبة في ساعة زجاجة ويتم نقلها إلى كأس سعة 1500 مل.
٢. يضاف حوالي لتر من الماء ثم يتم التسخين حتى الغليان لفترة نصف ساعة.
٣. يبرد محلول ثم يرشح خلال صوف زجاجي أو بوتقة زجاجية مبلدة لإزالة الشوائب (لا يتم ترشيحه خلال ورق الترشيح لأنّه يقوم باحتمال البرمجيات).
٤. يجمع الرشيح في وعاء تم غسله مسبقاً بمخلوط حمض الكروم.
٥. يحفظ محلول البرمجيات في مكان بعيد عن ضوء الشمس والأفضل استخدام زجاجة بنية اللون.
٦. يتم تعديل محلول البرمجيات للتأكد من مolarيته الحقيقية (مادة قياسية ثانوية) باستخدام حمض الأوكساليك أو الحديد الثنائي.

٢. السيريوم الرباعي (IV): Cerium (IV)

السيريوم الرباعي عامل مؤكسد قوي في وسط حمض الكبريتيك ويتم احتزاله حسب التفاعل التالي:



يمتاز عن البرمجيات في أنه لا يؤكسد أيون الكلوريد وأن ناتج تفاعله كما في المعادلة أعلاه فقط بصرف النظر عن الرقم الهيدروجيني للمحلول. تطبيقات البرمجيات والسيريوم مشابهة وبالذات في الوسط الحمضي ، حيث يستخدمان في معايرة U ، H₂O₂ ، Fe ، V ، Mo، W ، Ti ، Sn و حمض الأكساليك.

٣. بيكرومات البوتاسيوم : Potassium dichromate

قوة أكسدة بيكرومات البوتاسيوم K₂Cr₂O₇ أقل من البرمجيات ولكنها تعتبر مادة قياسية أولية و تستخدم في وسط حمضي (حمض كبريتيك مخفف أو حمض كلوريد الهيدروجين). ويتم احتزاله حسب التفاعل التالي:




من تطبيقاته الهرامة تقدير الحديد في وسط حمض الهيدروكلوريك.

٧ - ٤ برومات البوتاسيوم : Potassium bromate

تعتبر برومات البوتاسيوم $KBrO_3$ مادة قياسية أولية و لكنها غالباً ما تستخدم في المعايرات الغير مباشرة و يعتبر مصدرًا مهمًا للبروم Br_2 حسب التفاعل التالي:




من التطبيقات الهامة لهذه المادة تحليل المواد العضوية التي تتفاعل مع البروم Br_2 ، حيث تضاف كمية زائدة من محلول قياسي من برومات البوتاسيوم لمحلول المادة المراد تحليلها و يضاف أيضاً كمية زائدة من بروميد البوتاسيوم KBr ، وبعد تحويل الوسط إلى حمض يُترك محلول لفترة زمنية حتى تمام تفاعل البروم مع المادة العضوية المراد تحليلها. لتقدير البروم الزائد بعد التفاعل يضاف إلى وسط التفاعل كمية زائدة من يوديد البوتاسيوم KI و يحدث التفاعل التالي:



اليود الناتج يتم تقديره بواسطة ثيوکبريتات الصوديوم $Na_2S_2O_3$ حيث يكون تركيز اليود معدلاً لتركيز البروم الذي بدوره يعادل تركيز الحمض العضوي المراد تحليله.

٧ - ٥ اليود : Iodine


يعتبر اليود مادة أولية و يمكن تقييته عند الضرورة بواسطة التسامي و لأن اليود شحيح الذوبان فيضاف إليه يوديد البوتاسيوم KI مما يساعد على ذوبانه مكوناً أيون اليود الثلاثي I_3^- و يمكن استخدام اليود في المعايرات بطريقتين و هما: الطرق المباشرة و الغير مباشرة.



أ - الطرق المباشرة (Iodimetric methods)


لكونه عاملًا مؤكسداً ضعيفاً فإن تطبيقاته محدودة و من هذه التطبيقات تقدير $As(III)$ ، $Sn(II)$ ، H_2S ، SO_3^{2-} و أيضًا تقدير الماء في المواد العضوية بواسطة طريقة كارل - فيشر ويتم تطبيقاته المباشرة في وسط متعادل أو حمضي.

في هذه الحالة يضاف زيادة من محلول يوديد البوتاسيوم KI إلى المادة المراد تحليلها في وسط حمضي ، ثم يعاير اليود المتحرر بواسطة محلول قياسي من ثيوکبريتات الصوديوم حسب التفاعل التالي:



علمًا بأن A يمثل المادة المراد تحليلها.

ثم يعاير اليود المتحرر مع ثيو-كيريتات الصوديوم كما في التفاعل التالي:




و من تطبيقات هذه الطريقة تقدير تركيز $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$

مثال على طرق اليود الغير مباشرة:


عينة وزنها 0.2 جم بها مادة الكروم Cr^{3+} تمت أكسدتها إلى البيكرومات $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ، ثم أضيف إليها كمية زائدة من يوديد البوتاسيوم KI ، اليود المتحرر (التفاعل $\text{I}^- + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \rightarrow \text{Cr}^{3+} + \text{I}_2$) تمت معاييرته مع الشيوکبريتات $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ القياسي تركيزه 0.1 مولار فإن كان حجم الشيوکبريتات عند نقطة التكافؤ يساوى 22.15 مل، احسب عدد مولات الكروم ثم احسب النسبة المئوية.

الحل:

قيل البدء بالحل لابد من كتابة المعادلات و وزنها لمعرفة عدد المولات المتفاعلة:



بضرب المعادلة (ii) $\times 3$ و جمعها نحصل على المعادلة التالية:




المعادلة رقم (iii) تمثل تفاعل البيكرومات مع يوديد البوتاسيوم KI قبل المعايرة. أما المعادلة التالية فتمثل تفاعل المعايرة:




بجمع (iv) و (v) نحصل على:



نسبة التفاعل قبل المعايرة و بعدها يكون كما يلي:



و عليه يكون:



لحساب عدد مولات الكروم نحسب أولاً عدد مولات $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$.

$$\text{number of } \text{S}_2\text{O}_3^{2-} \text{ moles} = \frac{22.15}{1000} \times 0.1$$

$$\text{number of } \text{S}_2\text{O}_3^{2-} \text{ moles} = 2.215 \times 10^{-3} \text{ moles}$$

ثانياً نحسب عدد مولات Cr^{3+} .

$$\text{number of } \text{Cr}^{3+} \text{ moles} = \frac{1}{3} \times \text{number of } \text{S}_2\text{O}_3^{2-} \text{ moles}$$

$$\text{number of } \text{Cr}^{3+} \text{ moles} = \frac{1}{3} \times 2.215 \times 10^{-3}$$

$$\text{number of } \text{Cr}^{3+} \text{ moles} = 7.38 \times 10^{-4} \text{ moles}$$

نحسب الآن النسبة المئوية للكروم:

$$\text{Cr}^{3+} (\%) = \frac{\text{number of moles} \times \text{atomic weight} \times 100}{\text{sample weight (g)}}$$

$$\text{Cr}^{3+} (\%) = \frac{7.38 \times 10^{-4} \times 52.0 \times 100}{0.2}$$

$$\text{Cr}^{3+} (\%) = 19.19\%$$

٨. العوامل المختزلة وتطبيقاتها : Reducing agents and their applications

يجب ملاحظة أن معظم العوامل المختزلة تتفاعل مع الأكسجين الجوي و تتم أكسدتها ، أي أنها غير ثابتة. لذا لا تستخدم في التقدير المباشر للعوامل المؤكسدة بل تستخدم غالبا في طرق التقدير الغير مباشرة و من هذه العوامل:

٨. ١ محليل الحديد الثنائي (II) : Iron (II)

يتم تحضيره غالبا من كبريتات الحديد الثنائي الأمونية $\text{Fe}(\text{NH}_4)_2(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ و لأن Fe^{2+} يتآكسد بسهولة بالأكسجين في محليل المتعادلة لذا يتم تحضيره في وسط حمضي (0.5 مولار من حمض الكبرتيك) علما بأن هذا يكون ثابتا ربما ليوم واحد فقط.

من تطبيقاته الغير مباشرة، تقدير تركيز الكثير من المواد المؤكسدة مثل الكرومات، السيريوم، الألミニوم و النترات، حيث تضاف كمية زائدة من Fe^{2+} القياسي للمادة المراد تقديرها ثم يتبعها معايرة ما زاد عن التفاعل مع كرومات البوتاسيوم مثلا و من ثم يتم معرفة تركيز المادة.

٨. ٢ ثيوكبريتات البوتاسيوم : Potassium thiosulfate

لا يعتبر ثيوكبريتات البوتاسيوم $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_3$ من المواد القياسية الأولية بسبب (١) وجود ماء التبلور (٢) و لكونه يتحلل ببطء عند تخزينه. و تتم أكسدته إلى $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ بفعل العوامل المؤكسدة:




يتم استخدامه في الطرق الغير مباشرة حيث يستخدم في معايرات المواد المؤكسدة التي تتحرر فيها اليود.

٩. أدلة معايرات الأكسدة والاختزال : Redox titration indicators

من الواضح أنه في معايرات الأكسدة والاختزال يمكن تعين نقطة النهاية للمعايرات عن طريق رسم العلاقة بين الجهد وحجم محلول كما تم توضيحه من قبل. إلا أنه من الأسهل استخدام الأدلة الكيميائية، وهناك ثلاثة أنواع: الدليل الذاتي، الأدلة النوعية وأدلة الأكسدة والاختزال الحقيقة.

برمنجنات البوتاسيوم KMnO_4 يتميز بلونه البنفسجي الغامق و الذي يتحول بفعل العوامل المختزلة

مثلاً Fe^{2+} إلى Mn^{2+} عديم اللون حسب التفاعل التالي:




لذا عند استخدام برمنجنات البوتاسيوم كعامل مؤكسد في معايرات الأكسدة والاختزال لا يحتاج إلى دليل خارجي بل نستخدم الخاصية المذكورة أعلاه كدليل ذاتي.

فعند إضافة البرمنجنات (من السحاحة) إلى محلول المادة المختزلة مثل Fe^{2+} (في الدورق) في وسط حمضي فإن محلول سيظل عديم اللون و ذلك لتحول MnO_4^- إلى Mn^{2+} حسب التفاعل أعلاه ولكن عند نقطة النهاية (اختفاء Fe^{2+} و تحويله إلى Fe^{3+}) فإن أول قطرة زائدة من MnO_4^- سوف يحول لون محلول إلى لون MnO_4^- البنفسجي دالاً على نهاية المعايرة.

٩ . ٢ الأدلة النوعية : Specific indicators


يعتبر النشا من أشهر الأمثلة لهذا النوع من الأدلة و الذي يعطي مركباً معقداً ذا لون أسود مزرك مع اليود. هذا اللون الناتج يعطي دلالة على نهاية التفاعل في المعايرات التي يتحرر أو يختفي فيها اليود عند نقطة التكافؤ.

و من الأمثلة الأخرى أيون الثيوسيانات SCN^- . فمثلاً في معايرة الحديد الثلاثي Fe^{3+} (في الدورق) مع محلول التيتانيوم Ti^{3+} (في السحاحة) نشاهد اختفاء لون الدليل الأحمر القاتم المعقد للحديد الثلاثي مع الدليل $\text{Fe}(\text{SCN})^{2-}$ عند نقطة النهاية و ذلك بسبب أن أول قطرة زائدة من Ti^{3+} بعد نقطة التكافؤ تتفاعل مع Fe^{3+} المرتبط بـ SCN^- لذا يتפרק معقد الدليل مع Fe^{3+} حسب التفاعل التالي:




يجب ملاحظة أن الأدلة النوعية و الدليل الذاتي يعتمدان في عمليهما (تغيير لون الدليل) على طبيعة المادة المعايرة و المراد تحليلها و لا يعتمدان على جهد محلول المعايرة عند نقطة النهاية.

هذه مواد يتغير لونها من خلال أكسدتها أو احتزالها ، أي أن لون هذه الأدلة يعتمد على جهد محلول المعايرة ، علما بأن لون شكلها المؤكسد يختلف عن لون شكلها المحتزل.



من أهم أنواع هذه الأدلة ، دليل معقد 10,1 فناشرولين الحديد (II) و يسمى اختصارا بـ فروين و يعطى الرمز $(\text{Phen})_3\text{Fe}^{2+}$.

هذا الدليل يتحول من شكله المؤكسد إلى شكله المختزل في جهد قدره $V = 1.06$ ويغير لونه من أزرق إلى أحمر.



و لغرض اختيار أدلة الأكسدة والاختزال الحقيقية لابد من توفر شرطين و هما (١) معرفة جهد قطب الدليل القياسي و (٢) معرفة جهد تفاعل المعايرة E. فمثلاً في معايرة الحديد الثنائي Fe^{2+} مع السيريوم الرياعي Ce^{4+} نجد أن جهد الخلية (المعايرة) عند نقطة التكافؤ يساوي V 1.10 ، و من الجدول التالي نجد أن الدليل المناسب لهذه المعايرة هو دليل معقد 10,1 فانثرولين الحديد (II) (فروين).

الجدول (١) : أمثلة لأدلة الأكسدة والاختزال الحقيقية

E ⁰ In	لون الشكل المختزل	لون الشكل المؤكسد	اسم الدليل
+1.1V	أحمر	أزرق	معقد ١٠، فنانثرولين الحديد II
+0.85V	عديم اللون	أحمر بنفسجي	حامض شائي فينيل أمين
+0.28V	عديم اللون	أزرق	الميثيلين الأزرق

الفصل الخامس: المعايرات التي تتضمن تكوين مركب معقد

Complexometric Titrations

Remove Watermark Now

١. مقدمة:

معظم أيونات الفلزات قادرة على التفاعل مع مواد معينة تسمى بالعامل المعقدة Complexing agents لـ تكون مركبات معقدة تناسقية و تتضمن هذه التفاعلات إحلال واحد أو أكثر لجزئيات مذيب منسق مع الفلز بمجموعات أخرى تسمى المعقدات (Ligands).



المعقد L يكون إما جزيئاً متعادلاً أو أيوناً ويكون هنالك إحلالات متبادلة حتى يتكون المركب المعقد ML_n .


يستفاد من المعايرات التي تتضمن تكون مركب معقد في تقدير عدد كبير من الفلزات و يتم ذلك بعد عملية انتقائية إما بواسطة التحكم في الرقم الهيدروجيني أو استخدام عامل حجب الذي يتفاعل مع الفلز المتدخل. و من أهم العوامل المعقدة المستخدمة في هذا النوع من المعايرات العامل المعقد إدتا و يصف هذا الفصل أنواع المعقدات ، تأثير الرقم الهيدروجيني على معايرات إدتا EDTA ، أنواع الأدلة و كذلك أنواع معايرات إدتا.

٢. أنواع المعقدات:

عدد كبير من الفلزات تكون مركبات معقدة في المحاليل مع مواد قابلة لمنح زوج واحد أو أكثر من الإلكترونات. يسمى الفلز المستقبل لأزواج الإلكترونات بحمض لويس Lewis acid ، و المادة المانحة لأزواج الإلكترونات بقاعدة لويس Lewis base و التي تسمى أيضاً بالمعقدات Ligands.

٢. ١. المعقدات أحادية السن Unidentate ligands :


المعقدات التي تحتوي على مجموعة واحدة فقط قادرة على منح زوج من الإلكترونات تسمى بالمعقدات أحادية السن مثل ذلك H_2O و NH_3 : و ترتبط بالأيون الفلزي بواسطة رابطة تنسقية واحدة فقط.



المعقدات التي تحتوي على مجموعتين مانحتين لالكترونات تسمى بالمعقدات ثنائية السن. مثال ذلك إثيلين ثائي أمين Ethylenediamine (الشكل ١) و الذي يرتبط بالأيون الفلزي بواسطة رابطتين تناسقيتين (الشكل ٢). تسمى عملية تكوين حلقة حول أيون الفلز بالكلالية Chelation و تسمى العوامل القابلة على منح زوجين أو أكثر من الالكترونات بالعوامل الكلالية Chelating agents.




الشكل ١ : التركيب الكيميائي لأثيلين ثائي أمين .Ethylenediamine



الشكل ٢ : طريقة ارتباط إثيلين ثائي أمين بفلز الكوبالت بواسطة رابطة تنسقية

هناك أمثلة لمعقدات ثلاثة ورباعية وخمسية السن ولكن أهم المعقدات هي سداسية السن ومثال ذلك إثيلين ثائي أمين رباعي حمض الخليك Ethylenediamine tetraacetic acid و يختصر إلى إدتا (الشكل ٣). EDTA




الشكل ٣: التركيب الكيميائي للعامل المعقد إدتا

يكون إدتا ستة روابط تناسقية Coordination covalent bonds مع الأيون الفلزي عن طريق الأربع مجموعات الكربوكسيلية Carboxyl group, COOH وذرتى النيتروجين.

٤. المعايرات التي يستخدم فيها إدتا :


١. يعتبر EDTA حمضاً عضوياً ضعيفاً و هو من أهم عوامل التعقيد المستخدمة في المعايرات التي تتضمن تكون معقد وذلك لأنه يكون معقدات كلاوية مع عدد كبير من الفلزات باستثناء الفلزات القاعدية.

٢. بما أن EDTA سداسي الأسنان فإنه دائماً يتفاعل مع أيونات الفلزات بنسبة ١:١.



٣. الحمض الحر H_4Y عديم الذوبان في الماء و لكن ملحه الصوديومي الثنائي $\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y}$ (الشكل

٤) يذوب في الماء و لذلك فهو الأكثر استعمالاً في تحضير محليل EDTA القياسية.




الشكل ٤ : التركيب الكيميائي لملح إدتا الصوديومي الثنائي $\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y}$

٤. تأثير الرقم الهيدروجين على معايرات EDTA :

يلاحظ أنه أثناء معايرة أيونات الفلزات مع محلول قياسي من الملح الصوديومي الثنائي لـ EDTA

تتحرر أيونات الهيدروجين:




لهذا فإنه لابد من إضافة محلول منظم لمنع تغير الرقم الهيدروجيني أثناء المعايرة حيث يُثبت الرقم الهيدروجيني عند الرقم المناسب و ذلك حسب نوع الأيون الفلزي المعاير لأن ثبات المركبات المعقدة لـ إدتا يعتمد على (١) نوع الأيون الفلزي و (٢) الرقم الهيدروجيني pH . ويوضح الجدول (١) ثبات معقدات إدتا مع بعض أيونات الفلزات.

الجدول (١): أمثلة لثبات معقدات إدتا K_{MY} مع بعض أيونات الفلزات

K_{MY}	أيون الفلز	K_{MY}	أيون الفلز	K_{MY}	أيون الفلز
5.0×10^{10}	Ca^{2+}	4.2×10^{18}	Ni^{2+}	1.0×10^{23}	Bi^{3+}
4.9×10^8	Mg^{2+}	3.2×10^{16}	Zn^{2+}	1.3×10^{25}	Fe^{3+}

إن وجود أيونات الهيدروجين بكثرة في محلول تضعف قوة المركب المعقد MY أي تقلل من ثباته عن طريق تفاعل الهيدروجين مع الآنيون Y الذي يقل تركيزه في محلول نتيجة ذلك.



أي أن أيونات الهيدروجين تنافس أيونات الفلز على الارتباط بالأيون Y ومن هذا نستنتج الآتي:

- أ. الوسط القاعدي يناسب معايرة بعض الأيونات الفلزية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، التي تكون مركبات معقدة ضعيفة مع إدta حيث أنه في هذا الوسط لا توجد منافسة من أيونات الهيدروجين.
- ب. وسط متوسط الحموضية يناسب معايرة الخارصين والنيكل حيث أن أيونات الهيدروجين في هذه الحالة لن تؤثر كثيراً بسبب قوة المعقد.
- ج. الأوساط الأكثر حموضية يناسب معايرة Fe^{3+} , Bi^{3+} حيث أن الهيدروجين لا تؤثر على هذه الأيونات.

لهذا نجد أن معايرات إدta كلها تعتمد على استعمال المحاليل المنظمة Buffer solutions لجعلها انتقائية.

٥. أدلة معايرات المركبات المعقدة:

الأدلة الشائعة الاستعمال في معايرات EDTA هي الأدلة الفلزية، وهي عبارة عن أصباغ أو مواد عضوية ملونة تتفاعل مع بعض أيون الفلزات لتعطي مركبات معقدة ذات لون مختلف عن لون الدليل نفسه.

٥. ١ خصائص أدلة معايرات المركبات المعقدة:

١. مركبات صبغية قابلة للذوبان في الماء.
٢. مركبات لها القدرة لتكوين مركبات معقدة مع أيون الفلز.
٣. المركب المعقد المتكوّن بين الدليل والفلز يختلف لونه عن لون الدليل الحر.
٤. ثابت المركب المعقد (إدta - الفلز) أعلى بكثير عن ثابت المركب المعقد (الدليل - الفلز).


٥. ٢ أمثلة الأدلة المستخدمة:

أ. إريوكروم بلاكتي : Eriochrome black T

١. يسمى هذا الدليل مختصراً بـ Eri-T (الشكل ٥).

٢. رمزه الكيميائي NaH_2D .


٣. ويمكن تمثيل اتزان هذا الدليل كالتالي:



أحمر

أزرق

برتقالي




الشكل ٥: التركيب الكيميائي لدليل إريوكروم بلاكتي Eriochrome black T

ب . طريقة عمل دليل Erio-T :


لنأخذ مثلاً معايرة Mg^{2+} مع EDTA باستخدام $pH = 10$ في $Erio-T$ (الشكل ٦):

١. قبل بدء المعايرة وعند إضافة $Erio-T$ إلى الدورق سوف يتلون محلول باللون الأحمر بسبب التفاعل التالي:



أحمر جزء قليل أزرق


أثناء المعايرة يتفاعل إدتا المضاف من السحاحة مع Mg^{2+} (الغير متفاعل مع $Erio-T$).



عند نقطة التكافؤ سوف يتفاعل إدتا ذو ثابت الاتزان الأعلى مع المركب $MgIn^-$.




أحمر أزرق عديم اللون



الشكل ٦: معايرة Mg^{2+} مع EDTA باستخدام Erio-T في pH = 10

ج. دليل الميروكسيد : Murexide indicator

دليل الميروكسيد عبارة عن ملح أمونيوم الحمض البربيوريك Ammonium salt of purpuric acid ولونه يعتمد على الرقم الهيدروجيني هكذا:



هذا الدليل يعطي مقداراً لون وردي محمر مع الكالسيوم بينما لا يعطي أي لون مع المغنيسيوم لذلك فإنه يناسب تحديد تركيز الكالسيوم في خليط يحتوي على المغنيسيوم. وهناك أدلة أخرى مثل كالمقایت Calcichrome و كالسيکروم Calmagite.

٦.١ المعايرة المباشرة :Direct titration

في هذه الطريقة يتم أولاً ثبيت الرقم الهيدروجيني للمحلول الذي يحتوى على أيون الفلز عند الرقم المطلوب وذلك باستخدام محلول منظم معين و بعد ذلك يعاير هذا محلول مباشرة بواسطة محلول قياسي من EDTA في وجود الدليل المناسب. والأيونات التي يمكن معايرتها بهذا الطريقة هي أيونات الفلزات التي (١) يوجد لها دليل مناسب و (٢) تتفاعل مع EDTA بسرعة.

٦.٢ المعايرة الخلفية :Back titration

كثير من أيونات الفلزات لا يمكن معايرتها بالطريقة المباشرة لعدة أسباب منها:

١. قد تترسب هذه الأيونات عند الرقم الهيدروجيني المطلوب للمعايرة على هيئة هيدروكسيدات.
٢. قد تترسب مع بعض الأنيونات تحت هذه الظروف.
٣. تفاعلاها مع EDTA يكون بطريقاً كما في حالة الألومنيوم.
٤. عدم توفر دليل مناسب للفلز.


في تلك الحالات يضاف إلى محلول الأيون كمية زائدة من EDTA ثم يُثبت الرقم الهيدروجيني وبعد ذلك تعاير الكمية الزائدة من EDTA في وجود الدليل T-Erio.

مثال للمعايرات الخلفية :

الزركونيوم Zr^{4+} يتفاعل مع إدتا ببطء لذا يتم تقديره بواسطة إدتا بالمعايرة الخلفية. مثال: تمت إضافة 10 مل من محلول إدتا القياسي (0.0502 مolar) إلى محلول يحتوى على الزركونيوم Zr^{4+} بعد تمام التفاعل تمت معايرة الكمية الزائدة من إدتا بمعايرة خلفية باستخدام البزمونث القياسي (تركيزه 0.0540 مolar) فإذا كان حجم البزمونث عند نقطة التكافؤ يساوي 2.08 مل احسب عدد ملمولات الزركونيوم ، ثم احسب تركيزه بالملجم.

الحل :

- معادلة التفاعل قبل المعايرة الخلفية :



- لأن نسبة التفاعل ١:١ فيمكن كتابة الآتي:

Number of mmoles of Zr^{4+} = number of mmoles of EDTA (before reaction) - number of millimoles of Bi^{3+}

Number of mmoles of Zr^{4+} = (vol. of EDTA × molarity of EDTA) - (vol. of Bi^{3+} × molarity of Bi^{3+})

Number of mmoles of Zr^{4+} = $(10.00 \times 0.0502) - (2.08 \times 0.0540)$

Number of mmoles of Zr^{4+} = 0.502 - 0.112

Number of mmoles of Zr^{4+} = 0.39 mmoles

- التركيز بالملجم:

$$\text{Concentration of } \text{Zr}^{4+} (\text{mg}) = 0.39 \times 91.22$$

$$\text{Concentration of } \text{Zr}^{4+} (\text{mg}) = 35.5 \text{ mg}$$

٦-٣ معايرات الخليط :Mixture titration

إدتا يعتبر عامل غير انتقائي لأنّه يكوّن مركبات معقدة مع أعداد كبيرة من أيونات الفلزات

ولكي يصبح انتقائياً يمكن اتباع أحد الطرق التالية:


أ. التحكم في الرقم الهيدروجي:

فمثلا خليط يحتوى على Bi ، Pb يمكن معايرتها دون تداخل أحداهما على الآخر وذلك بضبط الرقم الهيدروجي على $\text{pH} = 2$ ويعاير Bi (البزموثر) ثم يتم ضبط الرقم الهيدروجي إلى $\text{pH} = 5$ ويتم معايرة Pb .

ب. استعمال عوامل الحجب واللالحجب :Masking and demasking agents

يُستعمل مثلا عامل الحجب أيون السيانيد CN^- حيث أن CN^- يكوّن مركبات ثابتة مع $\text{Co}, \text{Cu}, \text{Hg}, \text{Zn}, \text{Cd}, \text{Ni}$. Pb, Mg

إذا كان لدينا خليطاً يحتوي على Co , Mg CN^- يتفاعل مع Co (يحجب).



[Remove Watermark Now](#)

ثم يعاير Mg بـ إدتا و بعد ذلك يضاف عامل اللاحجب مثل فورم الدهيد HCHO , HCHO ثم يعاير Co مع محلول إدتا.



أساسيات الكيمياء التحليلية

التحليل الوزني



أن يكون الطالب قادراً على وصف الأسس النظرية للتحليل الكمي الوزني و تطبيق الحسابات المتعلقة بهذا النوع من التحليل الكيميائي.

الأهداف:

عندما تكتمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على:

١. وصف خطوات التحليل الوزني.
٢. وصف العوامل التي تؤدي إلى ذوبانية الرواسب.
٣. تطبيق قاعدة حاصل الإذابة على المركبات شحيدة الذوبان و حساب الذوبانية.
٤. حساب المعامل الوزني.
٥. حساب وزن المادة المراد تقديرها و نسبتها المئوية في العينة محللة.

الوقت المتوقع:

٥ ساعات.

**متطلبات الجداة:**

معرفة ما سبق دراسته في "جميع الحقائب السابقة".

التحليل الوزني

Gravimetric Analysis

١. مقدمة :

طريقة التحليل الوزني هي إحدى الطرق التقليدية للتحليل الكمي ذات دقة و مصداقية عالية والتي تعتمد على ترسيب الأيون المراد تقديره على شكل مادة شحيدة الذوبان. يوزن الراسب بدقة بعد تجفيفه أو حرقه و يحسب وزن الأيون المراد تقديره مستعملاً وزن الراسب و صيغته الكيميائية.

يوضح في هذا الفصل الخطوات الخاصة بالتحليل الكمي الوزني بما فيها تحضير العينة بالطريقة الصحيحة لعملية ترسيب المادة المراد تقديرها ، كيفية الحصول على راسب على شكل نقي و قابل للترشيح و عملية الترشيح و التجفيف أو الحرق لتحويل الراسب إلى شكل الصورة الموزونة. كما يراجع الطالب قاعدة حاصل الإذابة و تطبيقاتها للمركبات الشحيدة الذوبان. وأخيراً يتعرف الطالب على العمليات الحسابية لحساب كمية المادة المراد تقديرها مستخدماً وزن الراسب و صيغته الكيميائية.

٢. خطوات التحليل الوزني :

يمكن تلخيص خطوات التحليل الوزني كما يلي:

٢ - ١. إذابة العينة Sample dissolution :

- تجفف العينة لمدة ساعتين على الأقل عند درجة حرارة 100 - 120 درجة مئوية.
- تحسب تغيرات الوزن مثل فقدان الماء أو بعض المكونات المتطايرة.
- تذاب العينة في المذيب المناسب.

٢ - ٢. المعالجة الأولية للمحلول :

أشاء هذه الخطوة تختار الظروف المناسبة لعملية الترسيب، مثلاً:

١. الرقم الهيدروجيني.

٢. حجم محلول.

٣. درجة الحرارة التي تقلل من ذوبانية الراسب.

٤. فصل المتدخلات.

٢ - ٣. الترسيب Precipitation :


الترسيب هو عزل المكون المطلوب تقديره عن بقية المكونات الموجودة في محلول و ذلك عن طريق تكوين راسب.

يتم التجفيف عند درجة حرارة 100 - 120 درجة مئوية ولكن أشاء هذه العملية يمكن أن تغير الصيغة الكيميائية لجزء من بعض الرواسب إلى صيغة أخرى وهذا يؤدي إلى تكوين مزيج من صيغتين كيميائيتين غير معروفتين وهذا بدوره يؤدي إلى خطأ في الحسابات.

مثال:

لتقدير الحديد والألミニوم يتم ترسيب هذه العناصر على هيئة هيدروكسيد الحديد Fe(OH)_3 وهيدروكسيد الألミニوم Al(OH)_3 على التوالي. وتسمي هذه الهيدروكسيدات الصورة المترسبة Precipitated form أى بعبارة أخرى هي صيغة الراسب قبل التجفيف.

أشاء التجفيف يتحول جزء من هذه الهيدروكسيدات إلى أكسيدات الحديد Fe_2O_3 والألミニوم Al_2O_3 كما يلي:




لتجنب تكوين مزيج من صيغتين كيميائيتين (هيدروكسيدات الحديد والألミニوم وأكسيد الحديد والألミニوم في هذه المثال) يتم حرق Ignition هذه الراسب عند درجة حرارة عالية لكي يتحول الراسب من الصورة المترسبة إلى صورة واحدة ثابتة وتعرف هذه الصيغة بالصورة الموزونة Weighed form. وتمثل Fe_2O_3 و Al_2O_3 الصورة الموزونة في هذا المثال.

٣. صفات الرواسب في طرق التحليل الوزني:

١. يجب أن تكون قابلية ذوبان الراسب قليلة جداً (راسب شحيح الذوبان).
٢. يجب أن تكون بلورات الراسب ذات حجم مناسب، بحيث يمكن ترشيحها ولكن يجب أن لا تكون صغيرة جداً بحيث يمكن أن تمر عبر ثغرات بوتقة الترشيح.
٣. يجب أن يبقى الراسب مستقراً.
٤. يجب أن يكون العامل المرسب المستخدم خاصاً إذ يعمل على ترسيب المادة المراد ترسيبها فقط.

٤. قاعدة حاصل الإذابة : Solubility Product Rule

قاعدة حاصل الإذابة: إن حاصل ضرب التراكيز المolarية لمحلول إلكتروليت مشبع شحيم الذوبان مرفوع كل منهما إلى أس يساوي عدد أيوناته في صيغته الكيميائية، يكون ثابتاً عند درجة حرارة ثابتة. نفترض أن لدينا محلول إلكتروليت $AaBb$ مشبعاً فإنه يحدث إتزان بين الأيونات الموجودة في المادة و تلك الذائبة في محلول.



عند تطبيق قانون فعل الكتلة (أو الاتزان الكيميائي) نجد أن ثابت الاتزان الكيميائي K يساوي:

$$K = \frac{[A^{m+}]^a \times [B^{n-}]^b}{[AaBb]} \quad (1)$$

$$[A^{m+}]^a \times [B^{n-}]^b = K[AaBb] \quad (2)$$

بما أن المادة $AaBb$ شحيم الذوبان فإن تركيزها يبقى ثابتاً تقريباً. لنفترض أن k يساوي

: $[AaBb]$


المعادلة (2) تصبح:

$$[A^{m+}]^a [B^{n-}]^b = kK \quad (3)$$

بما أن K و k ثابتان نحصل على ثابت جديد K_{sp} وهو ثابت حاصل الإذابة : constant

$$K_{sp} = [A^{m+}]^a \times [B^{n-}]^b \quad (4)$$

مثال: طبق قاعدة حاصل الإذابة على الآتي:



بتطبيق قاعدة حاصل الإذابة نجد أن K_{sp} يساوي:

$$K_{sp} = [Ba^{2+}] \times [IO_3^-]^2$$

تمرين ١: احسب الذوبانية S لمركب كلوريد الفضة $AgCl$ علما بأن ثابت حاصل الإذابة K_{sp} لـ $AgCl$ يساوي:

$$K_{sp} = 1.02 \times 10^{-10}$$

الحل: نفترض أن الذوبانية $S = Ag^+ = Cl^-$

$$K_{sp} = [Ag^+] \times [Cl^-]$$

$$K_{sp} = S \times S$$

$$K_{sp} = S^2$$

$$K_{sp} = 1.02 \times 10^{-10} = S^2$$


$$S = \sqrt{1.02 \times 10^{-10}} = 1.01 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$$

٥. العوامل التي تؤدي إلى ذوبانية المواد المترسبة:

٥ - ١ درجة الحرارة:

في معظم المواد نجد أن الارتفاع في درجة الحرارة تزيد في ذوبانية الراسب وبالتالي في حاصل الإذابة.

نفترض أننا أضفنا H_2SO_4 إلى BaSO_4 في محلوله المشبع.



الأيون المشترك في هذا المثال هو أيون الكبريتات SO_4^{2-} الذي يتفاعل مع Ba^{2+} ليعطي كبريتات الباريوم غير المتفكك ولهذا يقلل الأيون المشترك من ذوبانية المادة المترسبة (كبريتات الباريوم).

٥ - حجم الجسيمات:

كلما كانت الجسيمات صغيرة الحجم كلما كانت الذوبانية عالية.

٤ - إضافة المواد العضوية المذيبة القابلة للامتصاص:

مثال الإيثanol والميثانول: تقلل هذه المذيبات من ذوبانية المادة المترسبة الغير عضوية و السبب في ذلك هو أن المذيبات العضوية لها قطبية أقل من قطبية الماء.

٦ - حسابات التحليل الوزني:

يمكن إيجاد كمية المادة المجهولة سواء كانت عنصراً أو مركباً أو أيوناً عن طريق حساب كمية المادة من وزن الراسب و المعامل الوزني Gravimetric factor.

٦ - ١ المعامل الوزني : Gravimetric factor

يحسب المعامل الوزني (GF) Gravimetric factor كما يلي:

$$GF = \frac{\text{MW (or atomic weight) of analyte}}{\text{MW of weighed substance}} \times \frac{a}{b}$$

علماً بأن:

MW : الوزن الجزيئي.

analyte : المادة المراد تقديرها.

Weighed substance : المادة الموزونة.

a : عدد مولات المادة المراد تقديرها.

b : عدد مولات المادة الموزونة.

يوضح الجدول (١) كيفية حساب المعامل الوزني لبعض الأمثلة.

الجدول (١): أمثلة عن كيفية حساب المعامل الوزني

المعامل الوزني	المادة الموزونة	المادة المراد تقديرها
$\frac{\text{Cl}^-}{\text{AgCl}}$	AgCl	Cl ⁻
$\frac{2 \times \text{Fe}}{\text{Fe}_2\text{O}_3}$	Fe ₂ O ₃	Fe ³⁺
$\frac{5 \times \text{HgO}}{\text{Hg}_5(\text{IO}_6)_2}$	Hg ₅ (IO ₆) ₂	HgO

٦. ٢. تقدير كمية المادة المراد تقديرها:

تحسب كمية المادة المراد تقديرها كالتالي:

$$\text{Weight of analyzed substance (g)} = \text{GF} \times \text{weight of precipitate (g)}$$

٦. ٣. طريقة حساب النسبة المئوية للمادة المراد تقديرها:

تحسب النسبة المئوية للمادة المراد تقديرها كالتالي:

$$\text{Weight \% of analyzed substance} = \frac{\text{GF} \times \text{weight of precipitate (g)}}{\text{weight of sample (g)}} \times 100$$

تمرين: احسب وزن أيون الكلوريد في 0.204 جرام من راسب كلوريد الفضة (AgCl) علما بأن الوزن الجزيئي له AgCl يساوي 143.3 و الوزن الذري له Cl يساوي 35.5 وزن العينة يساوي 0.5 جرام ثم أحسب النسبة المئوية للكلوريد في العينة.

$$GF = \frac{35.5}{143.3}$$

$$GF = 0.2478$$

$$\text{Weight of Cl}^- = 0.2478 \times 0.204$$

$$\text{Weight of Cl}^- = 0.05 \text{ g}$$

$$\text{Cl}^-(\%) = \frac{0.2478 \times 0.204}{0.5} \times 100 = 10.11\%$$



أساسيات الكيمياء التحليلية

مبادئ التحليل النوعي النظرية

أن يكون الطالب قادراً على وصف الأسس النظرية للتحليل النوعي.

Remove Watermark Now

الأهداف:

عندما تكتمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على:
وصف طرق تكوين الرواسب لكاتيونات المجموعات الأولى إلى الخامسة.
وصف كيفية إذابة الرواسب.

الوقت المتوقع:

٦ ساعات.

متطلبات الجدرة:

١. معرفة ما سبق دراسته في "جميع الحقائق السابقة".
٢. مراجعة قاعدة حاصل الإذابة.
٣. مراجعة قانون الاتزان الكيميائي.

مبادئ التحليل النوعي النظرية

١. مقدمة:

إن الضرورة تستدعي إلى التعرف على المواد الكيميائية في مجالات متعددة كالزراعة والصناعة والصحة والبيئة. وفرع الكيمياء المتخصص في التعرف على مكونات المواد هو التحليل النوعي الذي يهتم بالمبادئ النظرية والخطوات العملية وجميع التقنيات التي تستخدم للتعرف على مكونات المادة عناصر كانت أو مركبات نقية بسيطة أو خليط.

إن العمليات التي تُتبع في التحاليل النوعية قد تكون سهلة نسبياً مثل التعرف على الأيونات غير العضوية الشائعة، وقد تكون في منتهى التعقيد مثل التحليل النوعي الدقيق للسبائك والمعادن والخامات والمنتجات الصناعية والطبيعية وغيرها من المخالفات المعقدة. ويستخدم الدرس للتحاليل الكيميائية النوعية، بصورة أساسية، حاسة البصر للاستدلال على حدوث التفاعلات الكيميائية وذلك بمشاهدة تكوين الرواسب في محليل الاختبار أو تغير لوانها أو تصاعد الغازات الملونة أو عديمة اللون منها. وقد تستخدم حاسة الشم ولكن بحذر شديد للتعرف على هذه الغازات المتتصاعدة.

الهدف الأساسي من هذه الوحدة هو تعريف الطالب بالأسس النظرية للتحليل النوعي.

٢. قاعدة حاصل الإذابة Solubility product rule:


راجع "قاعدة حاصل الإذابة" (الوحدة الثالثة).

٣. تأثير الأيون المشترك Common ion effect:

نفترض أن لدينا مركب كلوريد الفضة AgCl في اتزان كيميائي مع أيوناته (في ماء مقطر):



أضيف لهذا محلول ملح كلوريد الصوديوم NaCl .



بسبب إضافة كلوريد الصوديوم، يزداد تركيز الكلوريد في التفاعل العكسي (1) الذي يندفع من اليمين إلى اليسار مسبباً بذلك زيادة تركيز كلوريد الفضة غير المتفاكم. الأيون Cl^- في هذا المثال يسمى بالأيون المشترك.

مثال:

احسب الذوبانية S لمركب يوديد الرصاص PbI_2 بعد إذابته في محلول نترات الرصاص $(\text{NO}_3)_2$.
 $K_{\text{sp}}(\text{PbI}_2) = 1.4 \times 10^{-8}$ مolar.

الحل:

التركيز قبل إضافة يوديد الرصاص	التركيز المضافة من يوديد الرصاص	التركيز في محلول نترات الرصاص	
$0.1 + S \approx 0.1^*$	$+S$	0.1	Pb^{2+}
$2S$	$+2S$	0.0	I^-

* هنا نفترض أن S صغير جداً مقارنة مع 0.1 .

حسب قاعدة حاصل الإذابة $K_{\text{sp}}(\text{PbI}_2)$ يساوي:

$$K_{\text{sp}} = [\text{Pb}^{2+}] [\text{I}^-]^2$$

نعرض K_{sp} و تركيز كل من Pb^{2+} و I^- من الجدول أعلاه:

$$K_{\text{sp}} = (0.1)(2S)^2 = 1.4 \times 10^{-8}$$

$$4S^2 = 1.4 \times 10^{-7}$$

$$S^2 = 3.5 \times 10^{-8}$$

$$S = 1.9 \times 10^{-4} \text{ M}$$

نستخلص من قاعدة حاصل الإذابة أن تكوين راسب يحدث في حالة كون قيمة حاصل ضرب

تراكيز الأيونات الذائبة أعلى من قيمة ثابت حاصل الإذابة K_{sp} .



مثال: هل يتربّض كلوريد الفضة (عند 25 درجة مئوية) إذا كان تركيز كل من Ag^+ و Cl^- يساوي 1×10^{-4} مولار.

الحل:

من الملحق (١) نجد أن $K_{spAgCl} = 1.7 \times 10^{-10}$ عند 25 درجة مئوية.

$$[Ag^+] \times [Cl^-] = (1 \times 10^{-4}) \times (1 \times 10^{-4})$$

$$[Ag^+] \times [Cl^-] = 1 \times 10^{-8}$$

بما أن قيمة $[Cl^-] \times [Ag^+]$ أعلى من K_{spAgCl} ، يحدث ترسّيب لـ كلوريد الفضة.

٤ - ١ ترسّيب الكلوريدات : Precipitation of chlorides

يستخدم حمض الهيدروكلوريك المخفف لترسيب كلوريدات فلزات المجموعة الأولى: Pb^{2+} , Ag^+ , Hg_2^{2+} .

مثال : ترسّيب الفضة.

نعلم من الملحق (١) أن ثابت حاصل الإذابة لـ كلوريد الفضة يساوي 1.7×10^{-10} و لكي يتربّض أيون الفضة

على شكل كلوريد يجب أن يكون $[Cl^-] \times [Ag^+] > 1.7 \times 10^{-10}$.

نفترض أننا أضفنا كمية من HCl المخفف إلى 0.1 مولار من أيونات الفضة حتى أصبح تركيز أيونات

Cl^- يساوي 0.01 مولار. في هذا المثال أيون الكلوريد هو الأيون المشترك.

: $K(Ag^+, Cl^-)$ نحسب

$$K(Ag^+, Cl^-) = [Ag^+] \times [Cl^-] = 0.1 \times 0.01$$

$$K(Ag^+, Cl^-) = 1 \times 10^{-3}$$

نجد أن $K(Ag^+, Cl^-) > K_{sp(AgCl)}$ وبالتالي نستنتج أنه يحدث ترسيب لأيون الفضة.

٤ . ٢ ترسيب الكبريتيدات : Precipitation of sulfides

يستخدم كبريتيد الهيدروجين لترسيب كاتيونات المجموعة الثانية $Cu^{2+}, Cd^{2+}, As^{3+}, Sb^{3+}$ في وسط حامضي كما يستخدم كذلك لترسيب كاتيونات المجموعة الرابعة $Zn^{2+}, Sn^{4+}, Hg^{2+}, Bi^{3+}$ في وسط قاعدي. يتفكك كبريتيد الهيدروجين H_2S كالآتي:



ثابت التفكك له H_2S يساوي:

$$K = \frac{[H^+]^2 \times [S^{2-}]}{[H_2S]} \quad (2)$$

لقد وجد أن K يساوي 1.1×10^{-22} كما أن تركيز محلول المشبع لكبريتيد الهيدروجين عند درجة حرارة 25 درجة مئوية يساوي 0.1 مolar.

$$K = \frac{[H^+]^2 \times [S^{2-}]}{0.1} = 1.1 \times 10^{-22}$$

$$[H^+]^2 \times [S^{2-}] = 1.1 \times 10^{-23}$$

نجد أن $[S^{2-}]$ يساوي:

$$[S^{2-}] = \frac{1.1 \times 10^{-23}}{[H^+]^2} \quad (3)$$

و يظهر واضح من المعادلة السابقة أن تركيز S^{2-} يزداد حين ينخفض تركيز H^+ و ينخفض عندما يزداد تركيز H^+ .

Remove Watermark Now

٤ . ٢ . ١ ترسيب كاتيونات المجموعة الثانية:

لكي ترسيب كاتيونات المجموعة الثانية يجب تخفيض تركيز S^{2-} لأن ثابت حاصل الإذابة لكبريتيدات هذه المجموعة صغيرة جداً :

مثال:


$$K_{sp}(CdS) = 1 \times 10^{-28}$$

$$K_{sp}(Bi_2S_3) = 1 \times 10^{-97}$$

$$K_{sp}(CuS) = 9 \times 10^{-36}$$

$$K_{sp}(HgS) = 4 \times 10^{-53}$$

يتم ترسيب كاتيونات هذه المجموعة بإضافة HCl المخفف.



حسب مبدأ لي شاتيليه Le Chatelier Principle، عند إضافة HCl المخفف يزداد تركيز H^+ و يندفع التفاعل من اليمين إلى اليسار، في التفاعل (1)، و ينخفض تركيز أيون الكبريتيد. سنشرح فيما يلي سبب تخفيض تركيز S^{2-} . لنفترض أن تركيز محلول أصبح يساوي 0.3 مولار بعد إضافة الكافش HCl . نجد أن تركيز S^{2-} في المعادلة (3) يساوي:

$$[S^{2-}] = \frac{1.1 \times 10^{-23}}{0.3^2}$$
$$[S^{2-}] = 1.2 \times 10^{-22}$$

نحسب حاصل ضرب تراكيز كبريتيدات لفلزات المجموعة الثانية علما بأن، من التجارب التطبيقية، عند ترسيب فلزات هذه المجموعة يكون تركيز الفلز أقل من 1.0×10^{-4} مولار. نفترض أن M^{2+} هو الفلز المترسب و MS هو كبريتيد هذا الفلز:

$$K_{sp(MS)} = [M^{2+}] \times [S^{2-}]$$

$$K_{sp(MS)} = (1 \times 10^{-4}) \times (1.2 \times 10^{-22})$$

$$K_{sp(MS)} = 1.2 \times 10^{-26}$$

تترسب كبريتيدات المجموعة الثانية لأن قيمة حاصل ضرب تراكيز الأيونات أكبر من ثابت حاصل الإذابة.

ملاحظة: لا تترسب كبريتيدات المجموعة الرابعة لأن ثابت حاصل الإذابة لهذه المركبات أكبر من 1.2×10^{-26} .

٤.٢.٢. ترسيب المجموعة الرابعة:

لكي تترسب كاتيونات المجموعة الرابعة (على شكل كبريتيدات) يجب رفع تركيز S^{2-} لأن ثابت حاصل الإذابة لهذه الكبريتيدات عالي جداً:


$$K_{sp(ZnS)} = 1 \times 10^{-21}$$

$$K_{sp(MnS)} = 1.4 \times 10^{-15}$$

$$K_{sp(NiS)} = 3.0 \times 10^{-19}$$

$$K_{sp(CoS)} = 5.0 \times 10^{-22}$$

يتم رفع تركيز الكبريتيد نتيجة تحفيض تركيز H^+ عند إضافة محلول منظم يحتوي على هيدروكسيد الأمونيوم و كلوريد الأمونيوم $: NH_4OH + HN_4Cl$ يتفكك NH_4OH كالتالي:



و يتفكك H_2S كالتالي:



عند إضافة NH_4OH إلى محلول كبريتيد الهيدروجين ينخفض تركيز H^+ (بسبب تفاعل H^+ مع OH^-) و يندفع التفاعل في (2) من اليسار إلى اليمين وهذا يؤدي إلى زيادة تأين كبريتيد الهيدروجين وبالتالي إلى زيادة تركيز الكبريتيد S^{2-} مما يجعل الحاصل الأيوني لفلزات المجموعة الرابعة يفوق ثابت حاصل ذوبانها و بذلك يتم توفير شروط الترسيب فترسب كبريتيدات فلزات هذه المجموعة.

ملاحظة: يتسبب إضافة هيدروكسيد الأمونيوم في ترسيب فلزات المجموعة الرابعة و كذلك المغنيسيوم (المجموعة السادسة) على شكل هيدروكسيدات و لذلك يضاف محلول كلوريد الأمونيوم (في المحلول المنظم) لتخفيض تركيز أيونات الهيدروكسيد لمستوى لا يسمح بترسيب هذه الهيدروكسيدات.

٤ - ٣ ترسيب الهيدروكسيدات : Precipitation of hydroxides

يستفاد كذلك من قاعدة حاصل الإذابة في ترسيب فلزات المجموعة الثالثة على شكل هيدروكسيدات: Al^{3+} , Cr^{3+} , Fe^{3+} , Fe^{2+} . يستخدم محلول منظم من $\text{NH}_4\text{OH} + \text{NH}_4\text{Cl}$ لترسيب فلزات هذه المجموعة.

بالرغم من صغر درجة التأين لهيدروكسيد الأمونيوم إلا أن تركيز أيون الهيدروكسيد يكفي لترسيب فلزات المجموعة الثالثة والرابعة والخامسة وكذلك المغنيسيوم. لذا يضاف كلوريد الأمونيوم بهدف تخفيض تركيز OH^- إلى الحد الذي تترسب فيه إلا فلزات المجموعة الثالثة.

٤ - ٤ ترسيب الكربونات : Precipitation of carbonates

يستخدم كربونات الأمونيوم Ammonium carbonate لترسيب كاتيونات المجموعة الخامسة على هيئة كربونات في وجود محلول منظم يتكون من هيدروكسيد الأمونيوم و كلوريد الأمونيوم.


يتفكك كربونات الأمونيوم كالتالي:




كما يتفكك كلوريد الأمونيوم كالتالي:



من المعادلات (1) و (2) نلاحظ أن تأثير الأيون المشترك NH_4^+ يجعل تركيز أيون CO_3^{2-} منخفضاً لكي يتجاوز الحاصل الأيوني ثابت حاصل الإذابة لكربونات المجموعة الخامسة فقط و يعجز للوصول إلى الحد الذي يتربّس فيه كربونات المغنيسيوم، ويبقى كربونات المغنيسيوم ذائباً في محلول كما هو موضح في المعادلات التالية:



للأيون المشترك كذلك تأثير آخر على تركيز أيون الهيدروكسيد حيث يجعل تركيزه منخفضاً ولا يتجاوز التركيز الأيوني قيمة ثابت حاصل الإذابة لهيدروكسيد المغنيسيوم فلا يتربّس كما هو موضح في المعادلات التالية:



٥. إذابة الرواسب:

إذابة الرواسب يعتمد على تخفيض قيمة حاصل ضرب تراكيز الأيونات حتى يصبح أقل من ثابت

حاصل الإذابة K_{sp} للمركب.

$$[\text{A}^{m+}]^a \times [\text{B}^{n-}]^b < K_{\text{sp}}$$

فإذا أردنا إذابة راسب ما في محلوله المشبع يجب تخفيف تركيز إحدى الأيونات أو كليهما. كما يمكن إذابة الراسب بواسطة تخفيف محلول بإضافة المزيد من المذيب غير أن هذا غير ممكن من الناحية العملية في غالب الحالات.

و في التحليل النوعي نلجأ إلى تطبيق إحدى الطرق التالية لإذابة الرواسب:

١. تكوين الكتوروليت ضعيف.

٢. تكوين راسب.

٣. تكوين أيون معقد.

٤. تغيير تكافؤ الأيون.


٥ . ١ تكوين إلكتروليت ضعيف :

مثال: الكشف عن أيونات الفوسفات بإضافة نترات الفضة.

عند إضافة الكاشف AgNO_3 يتربس الفوسفات على هيئة:




و يكون الراسب Ag_3PO_4 في اتزان مع أيوناته كالتالي:



يدوب الراسب Ag_3PO_4 في حمض النيتريل المخفف كالتالي: يتفاعل أيون الفوسفات PO_4^{3-} مع

H_3PO_4 كما هو موضح في المعادلة:





فينخفض تركيز PO_4^{3-} و بالتالي $[\text{Ag}^+]^3 \times [\text{PO}_4^{3-}]$ الذي يصبح أقل من K_{sp} وهذا نوفر شروط إذابة الراسب Ag_3PO_4 . ويمكن كتابة عملية إذابة هذا الراسب كالتالي:





٥ . ٢ تكوين راسب :

مثال: إذابة فوسفات الفضة Ag_3PO_4 في محلول كلوريد البوتاسيوم KCl تركيزه 0.2 مolar.

عند إضافة KCl للمحلول المشبع من فوسفات الفضة ، يتكون راسب كلوريد الفضة كما هو موضح في المعادلات التالية:



و لإذابة الراسب AgCl يضاف محلول يوديد الصوديوم NaI و يتربس يوديد الفضة:



يذوب AgCl و يتربس AgI للسبب التالي: $K_{\text{sp}}(\text{ليوديد الفضة}) = 8.5 \times 10^{-17}$ أقل من $K_{\text{sp}}(\text{كلوريدي الفضة}) = 1.7 \times 10^{-10}$.

٣ - تكوين أيون معقد:

مثال: إذابة الراسب كلوريدي الفضة AgCl .

يتربس أيون الفضة بواسطة كاشف حمض HCl المخفف كما يلي:



و يكون الراسب كلوريدي الفضة في اتزان مع أيوناته:



لا يذوب AgCl في حمض النيتريل و لكن يذوب في هيدروكسيد الأمونيوم NH_4OH وفق المعادلة التالية:



و يتم الحصول على الأمونيا من محلول هيدروكسيد الأمونيوم حسب المعادلة:



و في هذه العملية يقل تركيز Ag^+ إلى الحد الذي يكون فيه حاصل ضرب تراكيز أيونات الكلوريد والفضة أقل من K_{sp} لكلوريد الفضة:





٤ . ٥ تغير تكافؤ الأيون : Valence change of an ion

في بعض الحالات لا يمكن الحصول على مذيب مناسب يمكن أن يتفاعل مع أحد أيونات المادة المراد إذابتها كما هو الحال في طرق إذابة الرواسب في الأمثلة السابقة. وفي هذه الحالات يُلجأ إلى حدوث تفاعل بهدف التخلص من أحد أيونات الراسب.

مثال: إذابة كبريتيدات النحاس و الرصاص و البزموت (ماعدا كبريتيد الزئبقي):

تدوب هذه الكبريتيدات في حمض النيترิก وفي هذه العملية يتآكسد أيون الكبريتيد S^{2-} ليعطي عنصر الكبريت S و تذوب الكبريتيدات كما هو موضح في المعادلات الآتية:



الملحق (١): ثوابت حاصل الإذابة K_{sp} (عند 25 درجة مئوية)

K_{sp}	المركب	الآنيون
1.7X10 ⁻¹⁰	AgCl	الكلوريدات
1.6X10 ⁻⁵	PbCl ₂	
2.0X10 ⁻¹⁸	Hg ₂ Cl ₂	
3.2X10 ⁻²⁵	AuCl ₂	
5.0X10 ⁻¹⁵	AgBr	البروميدات
2.1X10 ⁻⁶	PbBr ₂	
8.5X10 ⁻¹⁷	AgI	اليوديدات
1.4X10 ⁻⁸	PbI ₂	
3.5X10 ⁻⁸	MgCO ₃	الكريونات
9.0X10 ⁻⁹	CaCO ₃	
9.3X10 ⁻¹⁰	SrCO ₃	
8.9X10 ⁻⁹	BaCO ₃	
7.4X10 ⁻¹⁴	PbCO ₃	
1.0X10 ⁻⁹⁷	Bi ₂ S ₃	الكبريتيدات
1.0X10 ⁻²⁸	CdS	
9.0X10 ⁻³⁶	CuS	
8.0X10 ⁻²⁸	PbS	
1.4X10 ⁻¹⁵	MnS	
4.0X10 ⁻⁵³	HgS	
1.0X10 ⁻⁴⁹	Ag ₂ S	
1.0X10 ⁻²¹	ZnS	
7.1X10 ⁻¹²	Mg(OH) ₂	الميدروكسيدات
6.5X10 ⁻⁶	Ca(OH) ₂	
2.0X10 ⁻¹⁵	Fe(OH) ₂	
1.1X10 ⁻³⁶	Fe(OH) ₃	
2.0X10 ⁻³³	Al(OH) ₃	
5.0X10 ⁻²⁶	Sn(OH) ₂	
1.2X10 ⁻¹¹	Mn(OH) ₂	
1.6X10 ⁻¹⁴	Ni(OH) ₂	
4.8X10 ⁻²⁰	Cu(OH) ₂	
4.5X10 ⁻¹⁹	Zn(OH) ₂	
2.0X10 ⁻⁴	CaSO ₄	الكبريتات
3.2X10 ⁻⁷	SrSO ₄	
1.5X10 ⁻⁹	BaSO ₄	
6.3X10 ⁻⁷	PbSO ₄	
1.5X10 ⁻⁵	Ag ₂ SO ₄	
1.0X10 ⁻⁴	CaCrO ₄	الكرومات
2.4X10 ⁻¹⁰	BaCrO ₄	
1.9X10 ⁻¹²	Ag ₂ CrO ₄	
1.8X10 ⁻¹⁴	PbCrO ₄	
2.3X10 ⁻³	AgC ₂ H ₃ O ₂	

الجدول الدوري للعناصر الكيميائية THE MODERN PERIODIC TABLE OF ELEMENTS

THE MODERN PERIODIC TABLE OF ELEMENTS

		Non-metals							Metals									
		Semimetals			Non-metals				Metals			Semimetals						
IA		IIA		IIIA		IVA		VA		VIA		VIIA		VIIIA				
0	2	He	4.00															
1	H	1.01																
3	Li	4	Be	9.01														
6.94																		
11	Mg	12																
22.99		24.31																
Atomic number Chemical symbol Atomic weight																		
IA		IIA		IIIA		IVA		VA		VIA		VIIA		VIIIA				
19	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
39.10	40.08	44.96	44.96	47.88	50.94	52.00	54.94	55.85	58.93	58.69	63.55	65.39	69.72	72.61	74.92	78.96	79.90	83.80
37	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Tc	Mo	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
85.47	87.62	88.91	91.22	92.91	95.94	98.91	101.07	102.91	106.42	107.87	112.41	114.82	118.71	121.75	127.60	126.90	131.29	131.29
55	Cs	Ba	*La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
132.91	137.33	138.91	138.91	178.49	180.95	183.85	186.21	190.20	192.22	195.08	196.97	200.59	204.38	207.20	208.98	208.98	209.99	222.02
87	Fr	Ra	**Ac	Unq	Unp	Unh	Uns											
223.02	226.03	227.03	261.11	262.11	262.12	262.12												
Alkaline Earth Metals (Except Ra)																		
IA		IIA		IIIA		IVA		VA		VIA		VIIA		VIIIA				
90	Th	Pa	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	Lanthanides	Noble Gases	Actinides
232.04	231.04	238.03	237.05	244.06	243.06	240.91	150.36	151.97	157.25	158.93	162.5	164.93	167.26	168.93	173.04	174.97		
*	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71				
**	140.12	140.91	144.24	144.91	144.91	144.91	150.36	151.97	157.25	158.93	162.5	164.93	167.26	168.93	173.04	174.97		

الملحق (٣): الكاتيونات و الأنيونات الشائعة

Remove Watermark Now

Anion	Name of Anion	
Br^-	Bromide	البروميد
Cl^-	Chloride	الكلوريد
F^-	Fluoride	الفلوريد
H^-	Hydride	الهيدريد
I^-	Iodide	اليوديد
N^{3-}	Nitride	النيتروجين
S^{2-}	Sulfide	الكبريتيد
O^{2-}	Oxide	الأوكسيد
S_2^-	Phosphide	الفوسفيد

Cation	Name of Cation
Al^{3+}	Aluminum
Ba^{2+}	Barium
Bi^{3+}	Bismuth
Cd^{2+}	Cadmium
Ca^{2+}	Calcium
Cu^+	Copper(I) or cuprous
Cu^{2+}	Copper(II) or cupric
Au^{3+}	Gold(III)
H^+	Hydrogen
Fe^{2+}	Iron(II) or ferrous
Fe^{3+}	Iron (III) or ferric
Pb^{2+}	Lead(II) or plumbous
Pb^{4+}	Lead(IV) or plumbic
Li^+	Lithium
Mg^{2+}	Magnesium
Hg_2^{2+}	Mercury(I) or mercurous
Hg^{2+}	Mercury(II) or mercuric
Ni^{2+}	Nickel(II)
K^+	Potassium
Ag^+	Silver
Na^+	Sodium
Sr^{2+}	Strontium
Sn^{2+}	Tin (II) or stannous
Sn^{4+}	Tin(IV) or stannic
Zn^{2+}	Zinc

Anion	Name of polyatomic anion	
$\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2^-$	Acetate	الخليل
NH_4^+	Ammonium	الأمونيوم
CO_3^{2-}	Carbonate	الكربونات
ClO_3^-	Chlorate	الكلورات
ClO_2^-	Chlorite	الكلورايت
CrO_4^{2-}	Chromate	الクロムات
CN^-	Cyanide	السيانيد
SCN^-	Thiocyanate	الثيوسيانات
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$	Dichromate	البيكرومات
HCO_3^-	Hydrogen carbonate or bicarbonate	البيكربونات
HSO_4^-	Hydrogen sulfate or bisulfate	كربيرات الهيدروجين
HSO_3^-	Hydrogen sulfite or bisulfite	كربيريت الهيدروجين
OH^-	Hydroxide	الهيدروكسيد
ClO^-	Hypochlorite	البيوكلورات
NO_3^-	Nitrate	النترات
NO_2^-	Nitrite	النتریت
$\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$	Oxalate	الأوكسالات
ClO_4^-	Perchlorate	البيروكlorات
MnO_4^-	Permanganate	البرمنجتان
PO_4^{3-}	Phosphate	الفوسفات
SO_4^{2-}	Sulfate	الكبريتات
SO_3^{2-}	Sulfite	الكبريتيت
$\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	Thiosulfate	الثيوکبريتات
$\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$	Persulfate	فوق الثيوکبريتات
IO_3^-	Iodate	اليودات
IO_4^-	Periodate	فوق اليودات
CNO^-	Cyanate	السينات

المراجع:

Remove Watermark Now

١. إبراهيم زامل الزامل، محمد عبد العزيز الحجاجي، سعد عبد العزيز الطمرة و محمود محمد بان: الكيمياء التحليلية (التحليل الحجمي و التحليل الوزني) ، الطبعة الثالثة ، دار الخريجي للنشر و التوزيع ، ١٤١٩ هـ.
٢. عواض الحصادي، سهل النقاش ، بدر الدين ابراهيم أحمد ، عبد المنعم عبدالرؤوف ، محمد المختار عبد العزيز و مرعي العجيلي: الأسس النظرية و العملية للتحليل النوعي ، الطبعة الأولى ، جامعة قار يونس، بنغازي ، ١٩٩٤ م .
3. G.D Christian: Analytical Chemistry, 5th edition, John Wiley & Sons, Inc, International edition, 1994.
4. G.H. Jeffrey, J. Bassett, J. Mendham, R.C. Denney: Vogel's Textbook of Quantitative Chemical Analysis, 5th edition, Longman Scientific & Technical, 1989.
5. D.A. Skoog, D.M. West and F.J. Holler, Analytical Chemistry – An Introduction, Saunders College Publishing 6th edition, International edition, 1994