

صناعة شباك جمع الحشرات الطائرة**التدريب العملي الأول:****الأهداف:**

بعد الانتهاء من التدريب يتوقع منك أن:

- 1- تجهز أجزاء شبكة جمع الحشرات الطائرة.
- 2- تركب أجزاء شبكة جمع الحشرات الطائرة.
- 3- تختبر جاهزية المصيدة للعمل.

المواد والأدوات والتجهيزات:


- قماش مسامي أبيض من التل - سلك من النحاس ملقطن سمكه ٤مم - عصا خشبية طولها ٧٠ سم (ذراع مكنسة) - أسلاك معدنية - دريل كهربائي ولوازمه - شريط متر - إبرة خياطة.

خطوات التنفيذ:

- 1- جهز المواد والأدوات المذكورة سابقاً على طاولة العمل.
- 2- اثن سلك نحاس ملقطن بشكل إطار دائري قطره ٣٠ سم، واثن طرف السلك للخارج لتكون زاندين طول الأولى ٧ سم والثانية ٨ سم.
- 3- أحفر في مقدمة ذراع خشبي طوله ٧٠ سم أخدودين متقابلين طول أحدهما ٧ سم والأخر ٨ سم.
- 4- ارسم خطيطاً للشبكة على قطعة من قماش التل بشكل غروطين متجاورين طول كلّ منها ٦٠ سم وقطر القاعدة المخروطية ٣٢ سم.
- 5- قم بخياطة قطعة القماش بحيث يكون المخروطين على بعضهما في مكان التخطيط وقص ما زاد عن ذلك ثم تلف وتحاط جوانب فتحة الشبكة (القاعدة المخروطية) بما يسمح بمرور الإطار.
- 6- حل الشبكة على الإطار من أحد أطرافه، ثم ثبت أطراف الإطار في تجاويف الذراع الخشبي للمصيدة.
- 7- اختبر عمل المصيدة بتحريكها بشكل موجي واصطدام بعض الحشرات الطائرة.

التقويم:

- 1- لماذا تصنع شبكة المصيدة من قماش التل الأبيض؟
- 2- ما هدف من تحريك المصيدة بشكل موجي؟
- 3- ارسم في دفترك مراحل صناعة شبكة جمع الحشرات.



شكل (١-١)
تصنيع شبكة جمع الحشرات الطائرة

الأهداف:

بعد انتهاء التدريب يتوقع منك أن:

- 1- تجهيز الأجزاء المكونة للشفاطة اليدوية.
- 2- تركيب أجزاء الشفاطة اليدوية.
- 3- تختبر عمل الشفاطة اليدوية.

المواد والأدوات والتجهيزات:

- زجاجة جمع الحشرات (برطمان زجاجي) - سدادة من المطاط أو الغلين - أنبوب من المطاط - أنبوبتين زجاجيتين على شكل حرف (L) مختلفتين في الطول - بصيلة الشفط.

خطوات التنفيذ:

- 1- ارسم في كراسة العملي شكلًا للشفاطة اليدوية موضحًا الأجزاء المكونة لها.
- 2- جهز الأدوات والمواد المذكورة سابقاً على طاولة العمل.
- 3- انقب سدادة المطاط ثقيبين ومرر من أحديهما أنبوبة حرف (L) القصيرة (رقم 1) حتى تنفذ قليلاً أسفل سدادة المطاط وثبت عليها بصيلة الشفط (أو قطعة شاش لمنع وصول الحشرات للفم أثناء الشفط).
- 4- ادخل الأنبوة حرف (L) الطويلة (رقم 2) ومررها حتى تصل إلى قرب قاعدة البرطمان الزجاجي، ثم ثبت عليها أنبوب من المطاط طوله (25 سم).
- 5- ثبت سدادة المطاط وما عليها من أنابيب بإحكام في فتحة البرطمان الزجاجي.
- 6- اختبر عمل الشفاطة بالشفط من خلال بصيلة الشفط وملاحظة مرور الهواء أو قصاصات صغيرة من الورق عبر أنبوب المطاط إلى داخل الزجاجة.
- 7- نظف الشفاطة اليدوية، ثم احفظها بشكل آمن غير معرضة للكسر.

التقويم:

- 1- ما المُدْفَع من صناعة الشفاطة اليدوية؟
- 2- اشرح آلية عمل الشفاطة اليدوية، مع التوضيح بالرسم.

التدريب العملي الثالث:

إعداد الأجزاء المكونة لجسم المصيدة الضوئية

الأهداف:

بعد انتهاء التدريب يتوقع منك أن:

- 1- تجهّز مواد وأدوات صناعة هيكل المصيدة الضوئية.
- 2- تعدّ الأجزاء المكونة لجسم المصيدة.

المواد ولأدوات والتجهيزات:

- قاعدة من البلاستيك المقوى قطر (30 سم) وعمق (7 سم) - مقص حديد يدوبي - صفية حديد - قطعة من الأ بلاكاش دائرة قطرها (10 سم) - مصباح كهربائي - أسلاك توصيل كهربائية - دريل كهربائي ولوازمه.

خطوات التنفيذ:

- 1- جهز المواد والأدوات المذكورة سابقاً على طاولة العمل.
- 2- الثقب الحافة العليا لقاعدة البلاستيك أربعة ثقوب على مسافات متساوية بحيث يكون كل ثقبين متقابلين.
- 3- قص أربعة حوامل متساوية للمصيدة من صفية الحديد بطول (30 سم) وعرض (3 سم) باستخدام مقص الحديد اليدوي، ثم الثقب الحوامل من الطرفين (ثقب في كل طرف) باستخدام الدريل الكهربائي.
- 4- قص قطعة دائرة من صفية الحديد قطرها (12 سم)، والبسها حول قطعة ا بلاكاش قطرها (10 سم) من أحد جوانبها واعمل بها ثقب في المنتصف وثبت بجانبها حامل المصباح الكهربائي.
- 5- ادخل من خلال الثقب سلك كهربائي، واختر مصباح كهربائي يفضل أن يعطي إضاءة بلون بنفسجي أو بنفسجي مزرق، وكون دائرة كهربية من السلك لإضاءة المصباح وعلقه، وسط القطعة الخشبية على حامل المصباح، وتأكد من سلامة التوصيل بإضاءة المصباح من مصدر للكهرباء.
- 6- الثقب قطعة الحديد الملمسة للخشب من الجانب أربعة ثقوب على أبعاد متساوية باستخدام الدريل.

التقويم:

- 1- اذكر الأجزاء المكونة للمصيدة الضوئية.
- 2- اذكر سبب كلًّا من:
 - أ- تلبيس قطعة الخشب بقطعة من صفية الحديد.
 - ب- تفضيل اللون البنفسجي أو البنفسجي المزرق لضوء المصباح.

التدريب العملي الرابع:

تركيب أجزاء المصيدة الضوئية

الأهداف:

بعد انتهاء التدريب يتوقع منك أن:

- تجهز أدوات وأجزاء جسم المصيدة الضوئية.
- تركب هيكل جسم المصيدة الضوئية.

المواد والأدوات والتجهيزات:


- قاعدة من البلاستيك المقوى قطر (30 سم) وعمق (7 سم) في حافتها العليا أربعة ثقوب - أربعة حوامل للمصيدة - مصباح كهربائي في دائرة كهربية كاملة التوصيل - قطعة خشبية دائيرة قطرها (10 سم) ملبة بالحديد بها أربعة ثقوب - برااغي - مفك برااغي - مصدر تيار كهربى.

خطوات التنفيذ:

- جهز الأدوات والأجزاء الازمة لتركيب المصيدة الضوئية على طاولة العمل.
- ثبتت الأربعة الحوامل المعدنية على قاعدة البلاستيك في الثقوب المحدثة من أحد أطراف كل حامل في ثقب بالحافة العلوية لقاعدة البلاستيك باستخدام البراغي وثبتها بمفك البراغي.
- ثبت الطرف العلوي لكل حامل في ثقب بالقطعة الخشبية الملبة بالحديد بواسطة البراغي.
- ركب المصباح الكهربائي، وعلقه بحامل المصباح وسط القطعة الخشبية من الأسفل، ومرر السلك عبرها.
- ثبت أجزاء إضاءة المصيدة، وصل الأسانث بمصدر التيار الكهربى.
- ضع في حوض قاعدة المصيدة الضوئية البلاستيكية ماء أو ماء مع الصابون للإيقاع بالحشرات ليلاً وصيدها.

التقويم:

- اشرح فكرة عمل المصيدة الضوئية.
- ما هي الحشرات التي يمكن جمعها باستخدام المصيدة الضوئية؟



شكل (2-1)

المصيدة الضوئية بسيطة التركيب